



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XV-XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 90B-90D									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1174																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozio,abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											piano terreno								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio								
																											spazi liberi								
																											DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Elementi visibili del XV secolo.																		Edificio in cortina a pianta trapezoidale.									Murature di pietrame rivestite d'intonaco.								
Ristrutturazione del XVI o XVII sec.																		Altezza di cinque piani. Al piano terreno tre volte a botte corrispondenti alle tre aperture su strada con archi ribassati. Copertura a due falde.									Locali al piano terreno con volta a botte. Scala interna parte in pietra, parte in legno. Solai in legno. Copertura con orditura in legno e manto in coppi.								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Balcone al secondo piano su tutta l'ampiezza del prospetto con piano di calpestio ed alte mensole in arenaria; ringhiera in ferro battuto. Al I piano cornici incomplete di cotto di finestre ad arco preesistenti. Davanzali finestre e contorni in arenaria. Rivestimento al piano negozi; attività artigianali; vetrina; insegna; ecc. = no terra									Valorizzazione di tutta la fronte. Preservare il balcone al II piano dal dissestimento. Risanamento.								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		con graniglia di marmo da eliminare									REDATA DA A.Piantanida -mazzo 1973								
NEG. 5.11a / 5.19a / 5.18a																		Ingresso alle abitazioni dallo stretto passaggio in corrispondenza del mp.1172.									REVISIONATA DA V.Zanella aprile 1973								
																											VISTA DA								

