



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Pignolo VIA Masone																		N. CIV. 28A-30									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 0 7 1 4																	
CATASTO Bergamo f.6; mp. 1169																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione e bar									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11																											plane terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio di aspetto esterno settecentesco su basi preesistenti medioevali.																		Edificio d'angolo fra due strade a pianta irregolare.									Murature di pietre e mattoni rivestite d'intonaco.																										
																		Altezza di tre piani.									Solai di legno.																										
Apertura posteriore per negozio.																		Apertura esercizio pubblico ad arco ribassato.									Tetto in legno e manto in coppi.																										
																		Copertura ad una falda.									Zoccolo con intonaco a crespone.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Finestre con parti di arenaria.																																			
																		Due finestre dipinte.																																			
																		Sull'angolo sono stati messi in vista conci di muratura in pietra medioevale.																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA A.Piantanida -febbraio 1973																										
NEG. 5.17a																											REVISIONATA DA V.Zanella marzo 1973																										
																											VISTA DA																										

