



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									MONUMENTI																																			
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 89a-89									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA																																			
CATASTO Bergamo f. 6; mp. 1445-1446																		USO ATTUALE negozi, abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									0 1 5 0 8 0 5																																			
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO																										
PROTEZIONE PROPOSTA																		1 2									1 2									1 2									3																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																												
Edificio in cortina antica; trasformato nei primi anni del sec. XX.																		Edificio in cortina a pianta irregolare.									Murature miste di pietre e mattoni rivestite d'intonaco.																																												
																		Altezza di quattro piani.									Solai di legno.																																												
																		Scale interne illuminate e areate da cavedio.									Copertura con orditura di legno e manto di coppi.																																												
																		Copertura a due falde.																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		Balconi sfalsati al primo e secondo piano.																																																					
																		Contorni delle finestre di arena-ria tinteggiata a calce.																																																					
																		Prospetto decorato da graffiti.									OSSERVAZIONI																																												
BIBLIOGRAFIA																		Belle roste in ferro battuto con iniziale nel negozio a monte.																																																					
																		negozii, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		NEG. 28.12									REDATTA DA A. Piantanida -marzo 1973																																												
																											REVISIONATA DA V. Zanella aprile 1973																																												
																											VISTA DA																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					

