



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XVIII (?)</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <b>Pignolo</b> <b>vicolo S.Giovanni</b>																		N. CIV. <b>20</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 0 0 2								
CATASTO <b>Bergamo f.6; mp. 2066</b>																		USO ATTUALE <b>abitazione</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ <b>privata</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						a			b			c			d			e								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art.11</b>																		piano terreno									1			2			4											
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1			2			4											
																		spazi liberi									1			2			4											
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Probabilmente del XVIII secolo																		Edificio in cortina a pianta rettangolare									Murature miste, intonacate																	
Interventi nel XX secolo																		Altezza di tre piani									Solai in legno																	
																		Copertura a due falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																		Prospetto sul giardino Marenzi ad arcate in parte murate									Contorni aperture in arenaria																	
																											Zoccolo di intonaco stollato.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Apertura d'ingresso su strada ad arco con contorni in arenaria rigata									Rifacimento intonaco																	
																		Finestre rettangolari con inferriata a piano terra									Ristrutturazione interna																	
BIBLIOGRAFIA																		Piccolo cortile degradato									OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REDATTA DA <b>A.Piantanida</b> -giugno 1973																	
NEG. 54.32																											REVISIONATA DA <b>V.Zanella</b> -settembre 1973																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

