

COMUNE DI BERGAMO	INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI
catasto Bergamo f.6;mp.1791a=b	iovanni,2/via S.Giovanni,5-5B ozi,abitazione coperture umidita	1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale o) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni piano terreno 1 2 resto dell'odificio 1 2 spazi liberi 2 DESTINAZIONE DI PIANO	NUMERO SCHEDA 0 1 5 1 0 0 7 a b c d e GRADO
part CRONOLOGICI Piano terra del corpo A probabilmente del XVII secolo (el 1954 rifatti i solai e i prospetti del corpo A. (ostruito il corpo C sul mp. 1791b. laboratorio)	Edificio d'angolo fra due strade a pianta poligonale Altezza di cinque piani Copertura a due falde Corpo B a un piano Corpo C a due piani con copertura piana	STRUTTURE E MATERIALI Murature miste, intonac Strutture in c.a. Solai misti in c. a. e Volte a crociera nel ce Tetto con orditura in eternit nel corpo C Zoccolo fino al davanza del 1º piano in tessere	laterizio orpo A. legno e manto in
PROPRIETARIO ATTUALE BIBLIOGRAFIA	caratteristiche particolari e contesto Volte a crociera nel corpo A a pia no terra.	PROPOSTE DI RESTAURO Modificare il rivestimento a piano terra. OSSERVAZIONI Le ultime trasformazioni hanno comprome so la conservazione degli elementi anti chi al piano terra.	
NEG.53.10/197.26	negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.	REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973 REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1973	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	VISTA DA 1 2 3 4 5 8 7 8 9	



