



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII?									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 53-53A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 0 1 2																	
CATASTO Bergamo f.6,mp.2022																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE magazzino,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						a			b			c			d			e			3														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a;art.11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																																																					
DESTINAZIONE DI PIANO																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio di aspetto settecentesco																		Edificio in cortina a pianta irregolare																		Murature miste,intonacate																	
Ridotto in questo secolo il cortile per costruzione del vano scale																		Altezza di 4 piani il corpo su strada,coperto a due falde																		Solai in legno																	
Zoccolo interrotto per un'apertura di negozio degli anni '40 di questo secolo																		Di due piani il corpo sul lato nord del cortile																		Tetto con orditura in legno e mango in coppi																	
																																				Ballatoi con mensole e ripiani in arrenaria																	
																																				Cortile lastricato																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Portale ad arco ribassato																		Risanamento interno																	
																		Finestre al 1° piano con coronamento rettilineo aggettante																																			
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
																																				Finestre fitte in facciata																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																		REDATTA DA A.Piantanida-giugno 1973																	
NEG.53.13/53.16																																				REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1973																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

