



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV?-XVIII-XX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 5 1 0 1 4								
LOCALITÀ Pignolo VIA Pignolo																		N. CIV. 47A-49																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO a b c d e								
CATASTO Bergamo f.6;mp.2019																																				1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi,abitazione																																			
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI																		COPERTURE									UMIDITÀ								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																																				piano terreno									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
PROTEZIONE PROPOSTA																																				resto dell'edificio									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																																				spazi liberi									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Nel corpo B murature di base molto antiche con voltoni																		Edificio in cortina costituito da due corpi di fabbrica divisi da un cortile con pianta a L con interessante insieme di ballatoi e scala a giorno																		Murature miste,intonacate																	
Fronte su strada di aspetto settecentesco																		Altezza di 4 piani																		Volte a piano terra																	
Sistemazione del cortile nel secolo scorso;interventi ancora nell'attualità																		Copertura a due falde																		Solai in legno																	
																																				Tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
																																				Contorni aperture in arenaria																	
																																				Ballatoi in c.a. sostenuti da putrelle di ferro a mensola																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Portale ad arco a tutto sesto																		Rifacimento intonaco																	
																		Negozi(buoni)con aperture ad arco ribassato e volte a botte																		Risanamento interno																	
																		Finestre su strada al 1° piano con coronamento rettilineo aggettante																		OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDAITTA DA A.Piantanida-giugno 1973																	
NEG.53.15/53.19/66.33a/66.34a																																				REVISIONATA DA V.Zanella-settembre 1973																	
																																				VISTA DA																	

