



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Pignolo VIA T.Tasso																		N. CIV. 59-63									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 5 1 2 1 2																	
CATASTO Bergamo f.9;mp.1649																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronti esterne,su strada e sul retro																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XIX secolo																		Edificio in cortina con pianta o-									Muratura mista,intonacata																										
Ristrutturazione dei primi due pia-																		rinariamente rettangolare con cor									Solai in legno																										
ni compromessi da un negativo e "Fu-																		tile interno									Tetto con orditura in legno e manto in																										
nerario"rivestimento(anni '30)																		Altezza di 4 piani più sottotetto									coppi																										
Costruito corpo a un piano nel cor-																		Copertura a due falde (piana nei									Contorni aperture in arenaria																										
tile e due corpi di fabbrica bassi																		corpi B sul retro)																																			
sul retro(B) ad uso magazzino																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Balcone con ringhiera in ferro bat-									Restauro facciata(modifica dei pia-																										
																		tuto al 2° piano									ni bassi).Liberazione del cortile																										
																		Cortile piccolissimo in cattive con-									OSSERVAZIONI																										
																		dizioni per interventi successivi									Le parti interne sono prive di parti-																										
BIBLIOGRAFIA																		(ballatoi in pietra e scala ester-									colare interesse																										
																		na)																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA F.Mazza-marzo 1973																										
NEG.197.14/25.16/25.24/101.32																											REVISIONATA DA V.Zanella-aprile 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

