



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																																												
LOCALITA' Borgo Palazzo VIA Camozzi																		N. CIV. 140-144									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0151302																																												
CATASTO Boccaleone f.27; mp. 1087																		2 - NECESSITA' DI RESTAURO									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																																												
PROPRIETA' privata						USO ATTUALE magazzino, abitazione (in parte disabitato)												a			b			c			d			e																																																		
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA'			piano terreno			resto dell'edificio			spazi liberi			A=3			B}6			C}6																																																					
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		DESTINAZIONE DI PIANO																																																														
PROTEZIONE PROPOSTA																																																																																
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																																					
Edificio del XIX secolo (non compare nella pianta del Manzini del 1816)																		Edificio a pianta originariamente rettangolare									Muratura mista in pietra e mattoni																																																					
Corpo a due piani più recente su strada con copertura a falde (C)																		Corpo di fabbrica a tre piani più sottotetto									Fronti intonacate con scrostature																																																					
																		Copertura a padiglione									Solai in legno																																																					
																											Contorni delle aperture in pietra																																																					
																											Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																																					
																											La costruzione del cortile è in prismi e coperta con lamiera																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																																					
																		Finestre ovali nel sottotetto									Sistemazioni interne, rifacimento intonaco. Demolire corpi B e C																																																					
																		Portale d'ingresso al cortile con contorno in arenaria, smussato e gronda a guscio in intonaco									OSSERVAZIONI																																																					
BIBLIOGRAFIA																		Cortile stretto e lungo con bassa costruzione (B)																																																														
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella -febbraio1973																																																					
NEG. 10.2a / 10.4a																											REVISIONATA DA V.Zanella -marzo 1973																																																					
																											VISTA DA																																																					
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

