



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale con grande magazzino EPOCA sec. XVI-XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0151309								
LOCALITÀ Borgo Palazzo VIA Borgo Palazzo N. CIV. 9B-11-11A									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO A=2 B=5								
CATASTO Boccata f.27; mp. 1100									piano terreno									1 2								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione e negozio									resto dell'edificio									1 2								
STRUTTURE VERTICALI									spazi liberi									1 2								
STRUTTURE ORIZZONTALI									DESTINAZIONE DI PIANO																	
COPERTURE																										
UMIDITÀ																										
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																										
PROTEZIONE PROPOSTA Conservare, restaurando, il portico, il loggiato e gli ambienti a volta a piano terra																										
DATI CRONOLOGICI Sec. XVI-XVII Pesanti interventi a piano terra e nel corpo su strada, intorno al 1950 Copertura del cortile fino all'altezza del 1° piano, con tamponamento del portico. Prolungamento recente dell'edificio con corpo di fabbrica a uno/due piani sull'area occupata precedentemente da orto. Copertura provvisoria in materiale trasparente del poco spazio lasciato libero									DATI TIPOLOGICI Edificio originariamente sviluppato attorno a un cortile rettangolare con portico e loggia, ora coperto a uso magazzino. Corpo di fabbrica su strada di quattro piani. Altezza di tre piani i corpi attorno al cortile, di due e un piano del corpo sul retro. Copertura in parte piana a terrazza praticabile e in parte a padiglione Sul lato est del cortile: visibili al piano terra gli archi ribassati del portico poggiati su pilastri con spigoli smussati su cui si scaricano le volte a crociera del vasto ambiente interno. Al 1° piano loggia trabeata su colonne									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista in pietre e mattoni Solai in parte misti in laterizio e c.a. Copertura parte in c.a. e mattonelle di gres, parte in coppi Rivestimenti in marmo in facciata al piano terra e delle fasce verticali in corrispondenza delle finestre								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO Trasformare l'involucro esterno perché in violento contrasto con l'ambiente.								
BIBLIOGRAFIA									Sul lato est del cortile: visibili al piano terra gli archi ribassati del portico poggiati su pilastri con spigoli smussati su cui si scaricano le volte a crociera del vasto ambiente interno. Al 1° piano loggia trabeata su colonne									OSSERVAZIONI Eventuale riapertura del portico; ripristino del cortile								
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 15.16a / 16.5 / 16.4									negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G. Colmuto Zanella - febbraio 1973 REVISIONATA DA V. Zanella 1-marzo 1973 VISTA DA								

