



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XIV (?) - XVIII</u>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <u>Borgo Palazzo</u> VIA <u>Borgo Palazzo</u>																		N. CIV. <u>4</u>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <u>Boccaleone f.10; mp.1094-4012</u>																		USO ATTUALE <u>laboratorio di falegnameria, abitazione</u>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <u>privata</u>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE <u>P.R.G. n.a. art. 11 e 13 (corpo B)</u>																		piano terreno									1/2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1/2								
<u>fronta sul cortile e ambiente antico sotterraneo nel corpo A; portico nel corpo B</u>																		spazi liberi									1/2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
<u>Medioevali le fondazioni del corpo A; probabilmente secentesco il corpo B.</u>																		<u>Due distinti corpi di fabbrica ac-</u>									<u>Muratura mista, intonacata</u>								
<u>Trasformazioni di questo secolo:</u>																		<u>costati: il corpo A a due piani, il</u>									<u>Solai in legno</u>								
<u>nel corpo B: aggiunti balconi, creata</u>																		<u>corpo B a tre, costituenti il lato</u>									<u>Tetto con orditura in legno e manto</u>								
<u>una scala sotto l'androne;</u>																		<u>est ad andamento spezzato di un lun</u>									<u>in coppi</u>								
<u>nel corpo A: aggiunta veranda a un pia</u>																		<u>go cortile selciato a pianta irreg-</u>									<u>Contorni delle aperture e colonne</u>								
<u>no</u>																		<u>olare. Copertura a padiglione (A)</u>									<u>in arenaria</u>								
																		<u>a due falde (B)</u>																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		<u>Nel corpo A stretto passaggio a un</u>									<u>Riapertura del portico nel corpo B.</u>								
																		<u>piccolo ambiente sotterraneo molto</u>									<u>Risanamento del corpo A.</u>								
																		<u>antico (ora deposito di fiori)</u>																	
																		<u>Nel corpo B a un piano terra porti</u>									OSSERVAZIONI								
																		<u>co su colonne, ora murato e ambien</u>																	
																		<u>te retrostante coperto a crociera</u>																	
																		<u>su pilastri</u>																	
																		DOCUMENTI ANNESSI									REDATTA DA <u>G. Colmuto Zanella-febbraio 1973</u>								
																		<u>negoci, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.</u>									REVISIONATA DA <u>V. Zanella-marzo 1973</u>								
																		BIBLIOGRAFIA									VISTA DA								
																		DOCUMENTI ANNESSI																	
																		<u>NEG. 11.2 / 11.3 / 10.35a</u>																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

