



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Casa Donati-Baldelli																		EPOCA sec.XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 5 1 4 6 9																	
LOCALITA' Borgo Palazzo VIA Ghislandi, 2-2M; via Ambrogio da Calepio, 1-1A																											2 - NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																										
CATASTO Boccaleone f.10; mp.2329																																				GRADO																	
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE negozio, ristorante, abitazione																																			
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA'																	
PROTEZIONE ESISTENTE P?R.G. n.a.art. 11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Costruito tra il 1910 e il 1915																		Edificio a pianta concettualmente quadrangolare che occupa un intero isolato con ampio cortile interno									Muratura in pietrame e mattoni, intonacata																										
																		Tre vani scala agli spigoli									Solai in ferro e laterizio																										
																		Altezza di 4-5 piani									Tetto con orditura in legno e manto in marsigliesi																										
																		Copertura a padiglione																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Edificio interessante e tipologicamente unico in Bergamo di grosso isolato di tipo borghese risolto esternamente con caratteri liberty									Dare un assetto decoroso alle terminazioni cieche delle ali interrotte																										
BIBLIOGRAFIA																		Buoni ferri battuti ai balconi esterni									Osservazioni																										
PELANDI 1966																		Vecchi tamponamenti di carattere provvisorio alle ali interrotte									Costituisce il dignitoso lato nord della piazza																										
																		negozii, attivita' artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																			
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA G.Golmuto Zanella-aprile 1973																										
NEG.107.8/107.37/109.24a																											REVISIONATA DA V.Zanella-maggio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

