



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Portico di porta S. Lorenzo</u>																		EPOCAsec.XVII-XX dopo 1940																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA <u>Ponti di S. Lorenzo</u>																		N. CIV. <u>-----</u>								
CATASTO <u>Com. cens; Bergamo città / fg. 1-2 / mp. 74</u>																																				0 2 0 0 9 0 4 1								
PROPRIETÀ <u>comunale</u>																		USO ATTUALE <u>nessuno</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Sottilmente C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☐ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			X ☐ B ☐ C ☐			COBERTURA			X ☐ B ☐ C ☐			INTERNO			X ☐ B ☐ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tra-suo C ☐ Rilevante			A ☐ X ☒ C ☐			GRADO			1 6 corpo B		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>ELSON D.M. 4/1/1957</u>																		P.R.G. 1969: N.A. art. 11.																										
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPEC</u>																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Seconda metà sec.XVII.</u>																		Portico aperto su di un fronte a 2 la- ci arcuata. Pilastro centrale quadrato, semipilastri ai lati. Volte a crociera 1 piano. Tetto a falda.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame.</u> <u>Pilastri in pietre squadrate a vi-</u> <u>eta. Pareti interne e prospetto prin-</u> <u>cipale intonacato.</u>								
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XX accostati corpi di</u> <u>fabbrica in muratura e in legno (de-</u> <u>positi, ripostigli, ecc.).</u>																																				Pavimento in ciottoli. Zoccolatura sul lato sud (parete interna) in la- stre di arenaria.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Nicchia ad arco ri-</u> <u>bassato sulla parete interna di fondo</u> <u>(già passaggio?). Tiranti interni in</u> <u>ferro.</u>																										
																																				PROPOSIZIONE DI RESTAURO <u>Demolire tutti i corpi</u> <u>di fabbrica aggiunti. Demolire la re-</u> <u>cinzione del giardino. Area a verde</u> <u>pubblico sul giardino.</u>								
PROPRIETARIO ATTUALE <u>Comune di BG</u>																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>Spazio coperto di li-</u> <u>bero accesso.</u>								
SINILOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Ampio spazio verde</u> <u>a nord-ovest. Alberi di medio fusto.</u> <u>Cespugli.</u>																		OSSERVAZIONI <u>Impedire l'ingresso e la so-</u> <u>sta dei veicoli sotto il portico. Il</u> <u>giardino sorge sul terrapieno ivi co-</u> <u>struito nel sec.XVI a rafforzamento e (o)</u>								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>15 OTT. 1974</u>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> <u>NO</u> Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u> <u>NO</u>																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>15 OTT. 1974</u>								
																																				REVISIONATA DA <u>IL</u>								

