



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV-XVIII																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Città Alta																		VIA Gombito																		N. CIV. 8																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 492																																				b 2 0 2 4 1 7																	
PROPRIETA ente civile																		USO ATTUALE bottega - residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A) Insistente B) Tracce C) Rilevante			X B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11																														3																	
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRC																																																		
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XV.																		Edificio in cortina. Pianta rettangolare. Tetto a falde. 5P. Fronte sud a filo strada: a P.T. grande apertura rettangolare a 3 luci sormontata da alto fregio con sopraluce arcuato al centro. Piani superiori: finestra rettangolare simmetricamente disposte (tranne al (0																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame e mattoni. Tetto in legno. Manto in coppi. Solai in laterizio armato. Fronti intonacati. Fronte sud: P.T. contorni intonacati. Altri piani in arenaria. Serramento negozio in ferro. Fronte nord contorni in malta, a P.T. in arenaria. Tettoia in legno con manto in coppi. Balcone in C.A. Negozio con saracinesca avvolgibile.																	
TRASFORMAZIONI Ricomposizione del fronte sud nel XVIII sec. Tra il 1938 e il 1942 restauro interno. Demolizione di un basso corpo di fabbrica addossato al fronte nord, ricomposizione del fronte nord, formazione delle aperture del negozio nella luce di un'apertura antica.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte sud: a P.T. verso ovest spigolo formato da blocchi di pietra squadrata posti in corsi regolari: resti delle battute di un'antica apertura ai lati della vetrina. Alto fregio con mensole reggenti l'architrave modanato. Sopraluce inferriato. Finestre con contorni appena modanati. Chiavi di tiranti su tutta la fac (2)																		PROPOSTE DI RESTAURO Eliminare le saracinesche. Scurire il colore dell'intonaco del fronte nord.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
BIBLIOGRAFIA L. Angelini: I lavori compiuti per il piano di risanamento di BG alta, 1963, pag. 83.																																				L'attuale.																	
DOCUMENTI ANNESSI v.scheda n.0202416.																																				OSSERVAZIONI Internamente l'edificio è unito a quello attiguo a est di cui usa il vano scale; inoltre utilizza l'androne dell'edificio attiguo (&)																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO NO																		REDATTA DA IL																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO NO																		CONTROLLATA DA ANDRÒ ANGELINI ARCA. 18-SET. 1975																	
																																				REVISIONATA DA IL																	



- (o) 1°P.). Fronte nord: 5P.+sottotetto. A P.T. trifora rettangolare laterale. Altri piani simmetricamente composti con finestre o portefinestre rettangolari (piccole nel sottotetto). Balcone su mensole lungo come il fronte al 3°P. Interno: negozio con volte a crociera.
- (=) ciata. Fronte nord: verso ovest spigolo in pietre squadrate a vista. A P.T. trifora con soprastante tettoia. Contorni finestre in malta a motivi architettonici. Gronda con travetti a vista appaiati.
- (&) a ovest. L'edificio è stato sottoposto a restauro in adempimento al piano di risanamento conservativo del 1935.

