



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>Complesso servizi e custodia Rocca</u>										EPOCA <u>sec. XX prima 1940.</u>										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>										VIA <u>Rocca</u>										N. CIV. <u>12-14</u>									
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5/ mp. 301</u>																				0 2 0 4 2 0 5									
PROPRIETÀ <u>comunale</u>										USO ATTUALE <u>abitazione, servizi, magazzino e ingresso alla Rocca.</u>																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A ☐ Buono B ☐ Medioev C ☐ Catafo		STRUTTURA PORTANTE		X B C		PARTI COMPLEMENTARI		X B C		COPIERTURA		X B C		INTERNO		X B C		UMIDITÀ		A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante		X B C		GRADO			
PROTEZIONE ESISTENTE <u>ELSON D.M. 4/1/1957</u>										P.R.G. 1969: N.A. art. 11										4									
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Prima metà sec. XX., par</u>										Edificio di civile abitazione con an-										STRUTTURE E MATERIALI <u>Murature in pietre e</u>									
te su strutture del sec. XIV e XIX.										nessi servizi igienici e magazzini ad										mattoni. Fronti intonacate con con-									
										uso della Rocca, isolato, a pianta ir-										torni delle aperture in bugne di are-									
										regolare, con altezza di 4 piano + se-										naria. Solaio in laterizio. Scala in									
										minterrato. Copertura a terrazzo (pra-										arenaria. Copertura in cemento.									
TRASFORMAZIONI <u>L'edificio sorge sull'area</u>										ordine lungo i fronti. Scala scoperta (*)																			
del cosiddetto "Palazzo della Marche-										CARATTERISTICHE PARTICOLARI																			
sa" (Marchesi Rota) demolito all'epo-										Aperture arcuate. Cannello in ferro.																			
ca del restauro della Rocca, di esso										Parapetto. Murature antiche nel semin-																			
rimangono importanti resti incorpora-										terrato.																			
ti nell'edificio attuale. Il muro pe-																													
rimetrale nord corrisponde alla parte																													
inferiore della cortina sud della cin-																													
ta esterna della Rocca.																													
PROPRIETARIO ATTUALE																				PROPOSTE DI RESTAURO <u>Demolizione totale del</u>									
																				l'edificio per riportare alla luce la									
																				cortina sud dell'antemurale della Roc-									
																				ca e valorizzare gli antichi ingressi									
																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA									
																				Area a verde pubblico.									
																				OSSERVAZIONI									
BIBLIOGRAFIA <u>---</u>																													
DOCUMENTI ANNESSI <u>scheda n. 0204202/04/07.</u>																				REDATTA DA <u>A</u> IL									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici										Si deve proteggere il contesto interno <u>B</u> <u>K</u>										CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>15 OTT. 1974</u>									
										Si deve proteggere il contesto storico <u>X</u> <u>M</u>										REVISIONATA DA IL									

