



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>												<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>EDIFICIO RESIDENZIALE</b>									EPOCA <b>Sec.XVII-XIX</b>												<b>NUMERO SCHEDA</b>																	
LOCALITÀ <b>Città Alta - Porta Dipinta</b>									VIA <b>Porta Dipinta</b>																		<b>N. CIV.</b> <b>8 a</b>											
CATASTO <b>Com.Cens.Bergamo città Pg.5</b>									<b>MP.210</b>															<b>0204503</b>														
<b>PROPRIETÀ</b> <b>privata</b>			<b>USO ATTUALE</b> <b>residenza</b>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE <b>B</b> Buono <b>M</b> Medioevo <b>C</b> Cattivo			STRUTTURA FORTANTE <b>X</b> <b>B</b> <b>C</b>			PARTI COMPLEMENTARI <b>A</b> <b>B</b> <b>C</b>			COPERTURA <b>A</b> <b>B</b> <b>C</b>			INTERNO <b>A</b> <b>B</b> <b>C</b>			UMIDITÀ <b>A</b> Inessistente <b>B</b> Traces <b>C</b> Rilevante			<b>A</b> <b>B</b> <b>C</b>									<b>GRADO</b>											
PROTEZIONE ESISTENTE <b>D.M.4.1.1957</b>			PRG.1969			N.A. art.11																														<b>3</b>		
PROTEZIONE PROPOSTA <b>P.P.R.C.</b>																																						
<b>DATI CRONOLOGICI</b>									<b>DATI TIPOLOGICI</b>												<b>DATI TECNICI</b>																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <b>Sec.XVII</b>									Edificio formato sostanzialmente da due corpi di fabbrica, che chiude una breve serie di case in cortina. Tetto a falda ed a mezzo padiglione. Pianta rettangolare. Cinque piani. Tutte le aperture sono rettangolari. Il fronte sud presenta liberi solo gli ultimi due (±)												STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame e mattoni. Tetto e solai in legno, manto, in coppi. Fronti intonacati. Fronte sud ed ovest: contorni aperture in arenaria. Androne in mattonelle e cemento. Scale in arenaria.																	
TRASFORMAZIONI Nel XIX sec. ai fronti est nord addossati corpi di fabbrica a due e tre piani con tetti a una falda. Nello a nord copre ed oclude un antipassaggio pedonale malgrado parte al pianterreno sia ancora adibito a passaggio. Tempanate alcune finestre 1-3° piano del fronte sud.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte est: sagome di canne fumarie sporgenti dal fronte. Fronte ovest: portafinestra con ringhiera, murata nella parte inferiore. Fronte sud parzialmente intonacato. Alcune finestre inferriate.																													
PROPRIETARIO ATTUALE																					PROPOSTE DI RESTAURO Ricomporre il fronte nord. Rifacimento degli intonaci. Riapertura del passaggio pedonale a nord. Riqualificare gli spazi (°)																	
BIBLIOGRAFIA																					UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale - residenza																	
DOCUMENTI ANNESSI <b>Vedi scheda 0204520</b>									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO A nord cortile rettangolare e piccole porzioni di terreno incolti.												OSSERVAZIONI Attraverso il cortile passava l'antico vicolo che collegava la Porta Dipinta con la Rocca.																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici									SI deve proteggere il contesto interno <b>Sì</b>												REDATTA DA CONTROLLATA DA <b>SANDRO ANGELO MARCH.</b> <b>10 OTT. 1976</b>																	
									SI deve proteggere il contesto interno <b>Sì</b>												REVISIONATA DA IL																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9												

