



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Pensionato Suore Orsoline di Gandino																		EPOCA sec. XVI-XVIII-XX (prima																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA' Città Alta - Belfante dei Rivola																		VIA Porta Dipinta																		edopo 40 N. CIV. 41-41A								
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5/ mp. 191																																				0 2 0 5 2 0 6								
PROPRIETA' ente religioso																		USO ATTUALE pensionato																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Medio C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ A ☐ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			☒ A ☐ B ☐ C			COPERTURA			☒ A ☐ B ☐ C			INTERNO			☒ A ☐ B ☐ C			UMIDITA'			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			☐ A ☒ B ☐ C			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11																														4								
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE Inizio sec. XX su pre-																		Edificio ad angolo fra due strade. Pian																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Tetto								
esistenza del XVI e XVIII secolo.																		ta irregolare. 3 e 4 piani+sottotetto.																		e solai in legno. Manto in coppi.								
																		Tetto a mezzo padiglione e a falde.																		Fronti intonacate. Contorni aperture								
																		Fronte est 4 piani; simmetricamente con																		su strada in arenaria. Zoccolatura								
TRASFORMAZIONI Recentemente ristrutturati																		posto: P.T. e 1°P. finestre ad arco a																		in intonaco rustico.								
gli interni; costruiti corpi di fab-																		pieno centro e quadrate; altri piani																										
brica nel cortile dell'edificio atti-																		rettangolari. Fronte nord 3P.: a (°)																										
guo a sud (n.2di via Osmano); sul																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Alcune finestre cie-																										
fronte est aperte piccole finestre e																		che. Zoccolatura sui fronti su strada.																										
costruito un gabinetto esterno su pi-																		Ai piani terra aperture con inferria-																										
loni.																		te.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RISTAURO Demolire corpi di fab-								
																																				brica recentemente aggiunti.								
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
																																				L'attuale.								
																																				OSSERVAZIONI L'edificio attuale compren-								
																																				de almeno tre edifici preesistenti.								
																																				Ora è strettamente collegato con gli								
																																				edifici attigui a sud.								
DOCUMENTI ANNESSI v.schede n.0205205-07.																																				REDATTA DA								
																																				IL								
																																				CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCA								
																																				12 MAR. 1975								
																																				REVISIONATA DA								
																																				IL								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici o fotografici																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

