



1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9																			
COMUNE DI BERGAMO																				INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																				EPOCA <u>Sec. XVII-XIX-XX</u>										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ <u>Città Alta - Belfante dei Rivola</u>																				VIA <u>Porta Dipinta</u>										N. CIV. <u>490-51</u>									
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 157</u>																														0 2 0 5 3 1 9									
PROPRIETÀ <u>ente religioso</u>																				USO ATTUALE <u>residenza</u>																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Medio C Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		A ☒ B ☐ C ☐		PARTI COMPLEMENTARI		A ☒ B ☐ C ☐		COPERTURA		A ☒ B ☐ C ☐		INTERNO		A ☒ B ☐ C ☐		UMIDITÀ		A Insistente B Tracce C Rilevante		A ☒ B ☐ C ☐		GRADO													
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u>																				PRG 1969: N.A. art. 11																			
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																							
DATI CRONOLOGICI																				DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVII.</u>																				Edificio addossato ad altro edificio, a filo strada. Pianta rettangolare. Tetto a mezzo padiglione. 2 e 3 piani. Fronte nord simmetricamente composto: a P.T. apertura ad arco ribassato con piccolo portale d'ingresso centrale. Ai piani superiori finestre rettangola(°)										STRUTTURE E MATERIALI: Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Zoccolatura in intonaco rustico. Fronte nord con contorni in arenaria. Muri di cinta del giardino in pietrame a vista parzialmente coperti di coppi. Rete metallica. Passaggio a sud in cemento delimitato da muro in C.A. Scale in pietra.									
TRASFORMAZIONI <u>Riformati i fronti nord e est nel XIX sec. (fine). Sec. XX: al fronte est addossato corpo di fabbrica a un piano con copertura piana. Modificate alcune aperture sul fronte sud.</u>																				CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Sul fronte nord manca un'apertura ad arco ribassato per completare la simmetria. Marcadavanzale al 1°P. Fronte est: una finestra dipinta sull'intonaco. Fronte sud: finestre con alcuni serramenti settecenteschi e ante all'antica. Interno: a P.T. ambienti con volta a botte.</u>										PROPOSTE DI RESTAURO <u>Demolire corpo di fabbrica aggiunto. Sistemazione degli intonaci e degli ambienti a P.T.</u>									
PROPRIETARIO ATTUALE																				CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Addossato al fronte est piccolo orto ad una quota superiore a quella stradale. Quasi pianeggiante è circondato su tre lati da muro di cinta. Addossato al fronte sud stretto spazio delimitato a sud da muro con (+)</u>										UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>									
BIBLIOGRAFIA																														OSSERVAZIONI									
DOCUMENTI ANNESSI																														REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>12 MAR. 1975</u>									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																				Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO										REVISIONATA DA <u>IL</u>									
																				Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO																			

