



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX-XX(dopo'40)																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITA' Città Alta - Belfante dei Rivola																		VIA Porta Dipinta																		N. CIV. 53					
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 2-5 / mp. 154																																				0 2 0 5 3 2 2					
PROPRIETA' ente religioso																		USO ATTUALE residenza																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Ottimo			STRUTTURA PORTANTE			X ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ X ☒ C ☐			COPERTURA			A ☐ X ☒ C ☐			INTERNO			A ☐ X ☒ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Insufficiente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ X ☒ C ☐			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M.4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																									
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XIX.																		Edificio addossato ad altro edificio. Pianta rettangolare. Tetto a falde. 3 piani. Fronte ovest 2 ordini di balconi lunghi come il fronte e gabinetti e storni. Fronte sud aperture di varia misura, disposte disordinatamente. Fronte est: addossato corpo di fabbri (°)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Ballatoi in C.A. e ringhiere in ferro. Terrazza pavimentata in mattonelle. Alcuni contorni in arenaria.					
TRASFORMAZIONI Fronte sud: le aperture sono tutte posteriori all'epoca di costruzione; addossato al P.T. piccolo corpo di fabbrica con tetto a una falda coperto in marsigliesi. Un ballatoio parzialmente chiuso a veranda. Sec.XX: sul fronte est addossato corpo di fabbrica a 2 piani.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Un lucernario-abbaino.																		PROPOSTE DI RESTAURO Demolire corpi di fabbrica aggiunti. Ricomporre il fronte sud. Liberare il ballatoio.					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.					
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Sulla terrazza ballatoio in ondulux. Stretto spazio libero antistante il fronte est.																		OSSERVAZIONI					
DOCUMENTI ANNESSI v.scheda n.0205321.																																				REDATTA DA					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.					
																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO																		REVISIONATA DA					
																																				IL 12 MAR. 1975					

