



1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																					
COMUNE DI BERGAMO																				INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																				MONUMENTI																																																	
DENOMINAZIONE <u>Rustico dell'Istituto del Buon Pastore</u>																				EPOCA <u>Sec.XX(prima 1940)</u>																				NUMERO SCHEDA																																																	
LOCALITA' <u>Città Alta - Belfante dei Rivola</u>																				VIA <u>Porta Dipinta</u>																				N. CIV. <u>43</u>																																																	
CATASIO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 2305</u>																																								<u>0205324</u>																																																	
PROPRIETA' <u>ente religioso</u>																				USO ATTUALE <u>deposito e fienile</u>																																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE					STRUTTURA PORTANTE					PARTI COMPLEMENTARI					COBERTURA					INTERNO					UMIDITA'					GRADO																																																											
A) Buono					B) Medio					C) Cattivo					A) Intatta					B) Parzialmente					C) Dannata					A) Loco					B) Medio					C) Cattivo																																																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u>																				PRG 1969: N.A. art. 11																																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																																																																									
DATI CRONOLOGICI																														DATI TIPOLOGICI																														DATI TECNICI																													
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec.XX (1912)/.</u>																														Edificio isolato. Pianta rettangolare. Tetto a falde. 2 piani. A P.T. aperture rettangolari inferrate: ingresso sul fronte ovest. 1°P. finile: fronte ovest larga apertura centrale e finestre laterali. Fronti est e sud finestre a griglia di mattoni.																														STRUTTURE E MATERIALI P.T. muratura in pietrame intonacato; 1°P. in mattoni a vista. Tetto e solaio in legno. Manto in marsigliesi. Alcuni contorni in arenaria. Scale in legno. Corpo aggiunto in mattoni intonacati; tetto in legno; manto in coppi. Tettoia a nord in legno.																													
TRASFORMAZIONI <u>Corpo di fabbrica ad un piano addossato al fronte est, con copertura a una falda. Tettoie sul fronte nord.</u>																														CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte nord cieco. Internamente piccola fontana a tazza in marmo. Gronda con travetti a vista.</u>																														PROPOSTE DI RESTAURO <u>Togliere corpi di fabbrica aggiunti. Reintonacare il P.T. Sistemazione degli spazi immediatamente esterni.</u>																													
PROPRIETARIO ATTUALE																																																												UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>																													
BIBLIOGRAFIA																														CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Addossato al fronte ovest pollaio circondato da rete metallica.</u>																														OSSERVAZIONI <u>L'edificio si trova al centro del vasto terreno coltivato del Belfante dei Rivola.</u>																													
DOCUMENTI ANNESSI <u>v.scheda n.0205328.</u>																														Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> <u>NO</u>																														REDAITTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>12 MAR. 1975</u>																													
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica																														Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u> <u>NO</u>																														CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>12 MAR. 1975</u>																													
1 2 3 4 5 6 7 8 9																														1 2 3 4 5 6 7 8 9																														1 2 3 4 5 6 7 8 9																													

