



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV-XVI-XIX																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Borgo Canale																		VIA Borgo Canale/via Sudorno																		N. CIV. 1-1H/2B								
CATASTO Com. cens. Bergamo città/ fg. 66 / mp. 175-176																																				0 3 1 0 1 0 2								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE residenza																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Medio C) Crollo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPIERTURA			A X C			INTERNO			A X C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			A B X			GILADO					
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/1967																		PRG. 1969: N.A. art:11																		3								
PROTEZIONE PROPOSTA PPRO																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE Secolo XV.																		Edificio in cortina. Pianta rettangola re. 4 piani più sottotetto. Tetto a 2 falde. Piccolo cortile posto ad un pia no inferiore a quello del giardino, ad ossato al fronte nord. L'accesso all' edificio si trova sul fronte nord, al 1° piano, sul giardino. Il primitivo in (°)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame e mattoni. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni, scale, colonna, pilastri cancelli in arenaria. Zoccolatura in cemento rustico fronte sud. Cortile in cemento. Negozio con saracinesca.								
TRASFORMAZIONI Ampliamente rimaneggiato nel XVI e XIX sec. e legato all'a- diacente edificio. In cortile costru- to corpo di fabbrica a un piano per permettere l'accesso direttamente al 1°P.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Sui due fronti tracce di decorazioni pittoriche 800e- sche a motivi architettonici. Ex porta le di ingresso con cordolatura e corni- ce di marmo (probabile materiale di re- cupero). Portone in legno con riquadra- ture. Ringhiera scale in ferro lavorato. Una porta murata nel lato nord del cor- tile. Tracce di portale d'ingresso (2)																		PROPOSTE DI RESTAURO Ripristinare ingresso da via Borgo Canale. Liberare e la- stricare il cortile. Sistemare gli intonaci e le decorazioni. Rimet (\$)								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Fronte nord: un passaggio, passando sopra il cortile, porta ad un ingresso (cancelli fra pi- lastri) su via Sudorno. A ovest muro di cinta. A livello del passaggio il corti- le è cintato da ringhiera su pila- (")																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza. Osservazioni Forti tracce di umidità sul fronte sud e in cortile.								
BIBLIOGRAFIA																		DOCUMENTI ANNESSI v. scheda n.0310101.																		REDATTA DA IL								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici																		Si deve proteggere il contesto interno X NO																		CONTROLLATA DA SARDO ANGELINI ARCH. IL 10 OTT. 197								
Si deve proteggere il contesto esterno X NO																		REVISIONATA DA IL																										

