



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Serra</u>																		EPOCA <u>SEC. XIX</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>Borgo Canale</u>																		VIA <u>Sudorno</u>																		N. CIV. <u>7</u>								
CATASTO <u>Com. cens. Valle d'Astino / fg. 9 / mp. 741</u>																																				<u>0310214</u>								
PROPRIETÀ <u>ente religioso</u>																		USO ATTUALE <u>nessuno</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Medio C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☐ B ☐ C ☒			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☐ C ☒			COBERTURA			A ☐ B ☐ C ☒			INTERNO			A ☐ B ☐ C ☒			UNIDITÀ			A ☐ Isolamento B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ B ☐ C ☒			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE			<u>D.M. 14/3/67</u>			PRG 1969: N. A. art: <u>11</u>																														3								
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRO</u>																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Fine sec. XIX.</u>																		Edificio isolato, interno. Pianta rettangolare. Tetto a falda. 1 piano su alto basamento. Sul fronte sud-ovest ingresso e finestre ad arco acuto. Fronte sud-est una finestra rettangolare. Addossato al fronte nord-ovest piccolo deposito con tetto a falde. Il fronte nord in pietra e mattoni. Balaustra in giardino in pietra artificiale. Terrazza in mattonelle di cotto.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista. Tetto e solaio in legno. Manto in marsi gliesi. Pavimento in cotto. Serramenti finestre in ferro. Fronti intonacati. Il deposito addossato al fronte nord in pietra e mattoni. Balaustra in giardino in pietra artificiale. Terrazza in mattonelle di cotto.</u>								
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Sui fronti ovest e sud decorazioni bicolore con motivo filamento.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Risanamento totale. Demolire deposito addossato.</u>								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO UFFERNO ED ESTERNO <u>Antistante i fronti sud-est e sud-ovest giardino e terrazza con ampio stanzone sottostante un deposito. Sul lato sud-est pergola delimitata da balaustra con colonnine. Una palma.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>Serra.</u>								
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI <u>Il tetto è parzialmente crollato.</u>																										
DOCUMENTI ANNESSI <u>v. scheda n. 0310215.</u>																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO																		REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>								
																																				REVISIONATA DA <u>IL</u>								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

