



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																							
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA Sec. XVII-XIX-XX (dopo '40)									NUMERO SCHEDA																							
LOCALITA' Borgo Canale									VIA Sudorno									N. CIV. 9																							
CATASTO Com. cens. Valle d'astino / fg. 9 :/ mp. 742																		0310216																							
PROPRIETA' privata									USO ATTUALE residenza																																
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X D C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COFERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA'			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67 PRG 1969: N.A. art. 11																		3																							
PROTEZIONE PROPOSTA PPRG																																									
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																							
ETICA DI COSTRUZIONE Sec. XIX su preesistenze del XVII sec.									Edificio addossato ad altro corpo di fabbrica. Pianta irregolarmente rettangolare. Tetto a falda. Fronte sud-est a filo strada. 4 piani. Ingresso arcuato a P.T. e alta zoccolatura. Al 1°P. balcone centrale. Finestra del vano scale ad arco acuto. Fronte nord-o (°)									STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacate. Contorni aperture e scale in arenaria. Pianerottoli in cotto. Zoccolatura in ghiaietto multicolori. Balcone con mensole in arenaria, ringhiera in ferro. Corpo di fabbrica a un piano con manto in margigliesi. Muro di cinta del giardino a nord-ovest in prismi intonacate.																							
TRASFORMAZIONI Il vano scala addossato al fronte nord-est è stato di recente completamente ristrutturato. Di recente fattura la finestra archiacuta. All'inizio del secolo addossato al fronte nord-ovest corpo di fabbrica a un piano con tetto a falde ed una finestra archiacuta. Tracce di decorazioni.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Il fronte sud-ovest non presenta aperture. Portale d'ingresso con rosta. Al 1°P. balcone su mensole e con ringhiera lavorata.									PROPOSTE DI RISTAURO Togliere dal giardino gli arredi in pietra artificiale. Modificare il rivestimento della zoccolatura e del muro di cinta.																							
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.																							
BIBLIOGRAFIA									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Il vano scala continua esternamente conducendo al giardino antistante il fronte nord-ovest. Giardino terrazzato con pergola e arredi in pietra artificiale.									OSSERVAZIONI																							
DOCUMENTI ANNESSI									Si deve proteggere il contesto interno X									REDATTA DA SANDRO LANGELINI ARCH. IL 10 OTT. 1974																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici									Si deve proteggere il contesto esterno X									CONTROLLATA DA IL																							
																		RIVISIONATA DA IL																							

