



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>Laboratorio Istituto Padre Monti</u>										EPOCA <u>sec. XX (prima 1940)</u>										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ <u>Borgo Canale</u>										VIA <u>Sudorno</u>										N. CIV. <u>11</u>									
CATASTO <u>Com. cons. Valle d'Astino/ fg. 9 / mp. 1053</u>																				<u>0310218</u>									
PROPRIETÀ <u>ente religioso</u>										USO ATTUALE <u>nessuno</u>																			
STATO DI CONSERVAZIONE ☐ A Buono ☐ B Medio ☐ C Cattivo										STRUTTURA PORTANTE ☒ X ☐ B ☐ C										PARTI COMPLEMENTARI ☐ A ☒ X ☐ C									
										COBERTURA ☐ A ☐ B ☒ X										INTERNO ☐ A ☐ B ☒ X									
										UMIDITÀ ☐ A Inesistente ☐ B Tracce ☐ C Rilevabile										☐ A ☒ X ☐ C									
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 14/3/67</u>										PRG 1969: <u>N.A. art. 11</u>										GRADO									
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																				<u>4</u>									
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XX (prima 1940).</u>										Edificio isolato. Pianta rettangolare. Copertura a terrazza praticabile. 1 piano. Aperture rettangolari sui fronti sud e ovest. Piccole finestre quadrate sul fronte nord. Zoccolatura.										STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in mattoni. Solaio in laterizi su putrelle in ferro. Terrazza in mattonelle di cemento. Fronti intonacati. Contorni in cemento dipinto. Serramenti in ferro. Pavimenti in cemento. Balaustra in granziglia. Finestra circolare con contorno in legno. Scala con gradini d'arenaria. Zoccolatura in cemento rustico.</u>									
TRASFORMAZIONI										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Copertura a terrazza con balaustra a colonnine fra piccoli pilastri. Una fontanella in pietra addossata al fronte sud. Scalatta esterna costruita con materiali di recupero.</u>										PROPOSTE DI RESTAURO <u>Ristrutturazione totale.</u>									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Antistante il fronte sud, passaggio acciottolato. Addossata al fronte ovest scala esterna con locale sottostante. Una finestra circolare.</u>										UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>In relazione a quella della scheda n.0310217.</u>									
BIBLIOGRAFIA										DOCUMENTI ANNESSI <u>v. scheda n.0310217.</u>										OSSERVAZIONI <u>Priva di alcun valore architettonico e ambientale.</u>									
VEDI NEL RETRO DELLA SCHEDA ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICI E FOTOGRAFICI										SI DEVE PROTEGGERE IL CONTESTO INTERNO ☒ SI ☐ NO										REDAITTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 OTT. 1974</u>									
										SI DEVE PROTEGGERE IL CONTESTO ESTERNO ☒ SI ☐ NO										CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 OTT. 1974</u>									
																				REVISIONATA DA <u></u> IL <u></u>									

