



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9															
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI																				
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA SEC. XIX-XX												NUMERO SCHEDA																				
LOCALITÀ Borso Canale									via Sudorno												n. civ. 13-13A																				
CATATOLO Com. cens. Valle d'Astino / fig. 9 / nn. 757 - 7050																					0310219																				
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE residenze																																
STATO DI CONSERVAZIONE			A Basso B Medio C Alto	STRUTTURA PORTANTE			X	B	C	PAINTI COMPLEMENTARI			X	B	C	COBERTURA			X	B	C	INTERNO			X	B	C	UMIDITÀ			A Incisivo B Trascurato C Idiscente	GRADO									
PROTEZIONE INSISTENTE			D.M. 14/3/67 PRG 1969; N.A. art. 11																														3								
PROTEZIONE PROPOSTA			FPRC																																						
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI																				
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIX.									Edificio isolato, in parte a filo di strada. Pianta irregolarmente rottangolare. Tetto a falde, a mezzo padiglione piano. 3 piani. Fronte sud: un corpo a filo di strada con terrazza soprastante. 2 aperture a P.T. ad arco ribassato. Marcapiano. Piani superiori f1-(*) CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronti sud e ovest con motivi decorativi geometrici a graffito, con specchiature sotto le finestre. Fronte sud: a P.T. bugnatura in intonaco e tettoia lunga come il fronte. Tettoia in ferro a due falde sul fronte ovest. Ringhiera della terrazza al 1°P. con pilastrini agli spigoli. Portale a filo di strada della sca (±) CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Accesso parallelo alla strada con gradonata. Cancello fra pilastri neoclassici. Stretto spazio antistante il fronte sud con pergola. Muro di sostegno a filo strada in pié trame irregolare. Addossato al fronte (*)												STRUTTURA E MATERIALI Muratura in pietrame e mattoni. Tetto in legno. Manto in coppi. Fronti intonacate (tranne a est). Contorni in arenaria e graniglia. Terrazza in cemento con milistrini in graniglia. Aperture ad arco ribassato con serramenti in ferro. Scala esterna in arenaria. Garage con saracinesca. Gradonata in acciottolato con alzati e paracarri in arenaria. Pilastri del cancello in (S) proposte in RESTAURO Modificare contorni e serramenti del garage. Sistemare gli intonaci. Togliere listatura fra le pietre. Sistemare il padiglione (%) UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.																				
PROPRIETARIO ATTUALE																					OSSERVAZIONI																				
BIBLIOGRAFIA																																									
DOCUMENTI ANNESSI																																									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																									
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9												1 2 3 4 5 6 7 8 9																				

