



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Villa Eulalia										EPOCA sec. XVIII-XIX										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ Borgo Canale										VIA Sudorno										N. CIV. 15-15A									
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 9 / mp. 758-768																				0310224									
PROPRIETÀ privata										USO ATTUALE residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Mediocre C Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		X B C		PARTI COMPLEMENTARI		X B C		COBERTURA		A B C		INTERNO		X B C		UMIDITÀ		A Trasferimento B Umano C Rilevante		X B C		GRADO		3	
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67										PRG 1969: N.A. art. 11																			
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVIII.										Edificio isolato posto su alto basamen- to a filo di strada. Pianta irregolare. 3 piani. Copertura a padiglione. Porta d'ingresso arcuato ad un piano supe- riore rispetto alla quota stradale. Ne- la parte nord dell'edificio finestre rettangolari di differenti dimensio- CARATTERISTICHE PARTICOLARI Portale bugnato e chiave di volta leggermente scolpita. Tracce di decorazioni pittoriche a mo- tivi ornamentali attorno alle finestra. a fasce nel sottogronda, bugnatura su- gli spigoli. Sul fronte sud tracce di intonaco antico graffito. Gronda molto sporgente con travetti a vista. Una finta finestra dipinta sul fronte (2) CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Un accesso paralle- lo alla strada con paracarri conduce al portale d'ingresso. Giardino terrazzato con muretti di sostegno in pietrame a vista. A filo strada alto muro in pie- trame a vista e soprastante pergola(1) Si dare proteggere il contesto interno X B C Si dare proteggere il contesto esterno X B C										STRUTTURE E MATERIALI Muratura prevalente- mente in pietra. Tetto e solai in le- gno. Manto in coppi. Fronti intonaca- ti. Contorni in arenaria. Basamento a filo strada e muro di sostegno del giardino in pietrame a vista. Acces- so dalla strada in acciottolato con paracarri in arenaria. Pergolato con struttura in legno. Rustico in matto- ni. Scaletta addossata al fronte est in pietra. Scale interne in arenaria. PROPOSTE DI RESTAURO Rifare gli intonaci ripristinando le decorazioni pittori- che. Restauro totale dell'ex pollaio. UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza. OSSERVAZIONI REDAITTA DA SANDRO TARGELINI ARCH. IL 10 OTT. 1974 CONTROLLATA DA REVISIONATA DA									
PROPRIETARIO ATTUALE																													
BIBLIOGRAFIA																													
DOCUMENTI ANNESSI																													
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica o fotografica																													

