



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|---|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|--|--|---|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale | | | | | | | | | epoca sec.XIX-XX(dopo '40) | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALITÀ Borgo Canale | | | | | | | | | vita Sudorno | | | | | | | | | n. civ. 14-144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATASTO Com. sens. Valle d'Astino/ fg. 9 / mp. 203-1863 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0310223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ privata | | | | | | | | | USO ATTUALE residenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | | | <input checked="" type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Mediocre | <input type="checkbox"/> Cattivo | STRUTTURA PORTANTE | | | <input checked="" type="checkbox"/> X | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | PARTI COMPLEMENTARI | | | <input checked="" type="checkbox"/> X | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | COPERTURA | | | <input checked="" type="checkbox"/> X | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | INTERNO | | | <input checked="" type="checkbox"/> X | <input type="checkbox"/> B | <input type="checkbox"/> C | UMIDITÀ | | | <input checked="" type="checkbox"/> A Inesistente | <input type="checkbox"/> B Tracce | <input checked="" type="checkbox"/> C Rilevante | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67 | | | | | | | | | PRG 1969: N.A. art. 11. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA PPRC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | DATI TECNICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIX. | | | | | | | | | Edificio isolato a filo strada. Pianta irregolarmente rettangolare. 4 piani. Tetto a padiglione. A filo strada adossata al fronte est torretta con ingresso arcuato terminante con altana; tetto a padiglione. Un ingresso sul fronte ovest dell'edificio con aper(°) CARATTERISTICHE PARTICOLARI Ingresso al 2°P. Perchis aperture dalla forme composite. Inferriate "bombate". Sopra il portico e la loggia e sopra l'ingresso a ovest tettoiette con mensole e coppi. Sottogronda dell'altana con travetti a vista. Cancello su strada pesantemente fagiato. Balaustre a colonnine. In giardino una vasca in pietra artificiale. | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI Murature in pietrame, e mattoni. Fronti intonacate. Solai misti. Manto in corpi. Altana con coperture in legno. Contorni, colonnine, balconi, balaustre in cemento. Cancello su strada in ferro. Giardino con vialetti lastricati. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFORMAZIONI Completamente ristrutturata nel 1969. Aggiunta la parte ovest del giardino, con serra a filo strada. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO Si propone il rifacimento completo degli elementi esterni eliminando ogni traccia di decorazione posticcia. Demolire serra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI Il colore (rosa) dell'edificio è il tocco finale di una ristrutturazione di dubbio gusto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica | | | | | | | | | | | | | | | | | | REDATTA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTROLLATA DA SAMOLO ANGELINI ARCH. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 OTT. 1974 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISORIATA DA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

