



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI							
DENOMINAZIONE Villino Franza									EPoca sec.XX(prima del 1940)												NUMERO SCHEDA							
LOCALITÀ Borgo Canale									via Sudorno												n. civ. 12D							
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 9/mp. 1914																					0 3 1 0 2 2 4							
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE	A Deteriorato	B Medioocre	C Buono	STRUTTURA PORTANTE	X	B	C	PARTI COMPLEMENTARI	X	B	C	COPERTURA	X	B	C	INTERNO	X	B	C	UMIDITÀ	A Incisivo	B Trans.	C Rilevante					GRADO
PROTEZIONE ESISTENTE									D.M. 14/3/67 PRG 1969: N.A. art. 11																			
PROTEZIONE PROPOSTA									PPRC																			
DATI CHRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TRONICI							
EPoca DI COSTRUZIONE Sec. XX prima del 1940									Edificio isolato, pianta irregolarmente rettangolare. 3 piani. Tetto a padiglione. Ingresso rettangolare al 1°P. sul fronte nord. Finestre arcuate: sul fronte sud a bifora e trifore. Al 2°P. il fronte est arretra creando una terrazza con copertura poggiante su pi(°) CARATTERISTICHE PARTICOLARI Ingresso al piano ultimo. P.T. rivestito in pietra di forma irregolare. Altri piani in mattoni a vista. Negli spigoli qualche pietra a vista. Finestre con contorni in cemento e ghiera in mattoni. Gronda con travetti a vista. Portale d'ingresso con lunette decorata a tempera e fregio vicino col nome dell'edificio.												strutture e materiali Muratura in mattoni. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti non intonacate. P.T. rivestito in pietra a vista. Contorni e pilastrini del portico e della terrazza in cemento bucciaridato. Terrazze in cemento a filo strada cancellata in ferro. Piccolo cancelletto fra pilastri in mattoni. Copertura della terrazza a est in ondulato plastico. Scale esterne in graniglia.							
TRASFORMAZIONI Aggiunti in epoca successiva la copertura della terrazza a est e il portico a sud.																					Sostituire la tettoia in ondulato plastico.							
PROPRIETARIO ATTUALE																					UTILIZZAZIONE PROPOSTA							
																					L'attuale = residenza.							
BIBLIOGRAFIA																					OSSERVAZIONI							
DOCUMENTI ANNESSI																												
Vedi nel rospo della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto interno X X Si deve proteggere il contesto esterno X X												REDATTA DA <i>[Autografo]</i> IL							
																					CONTROLLATA DA SANDRO <i>[Autografo]</i> IL 10 OTT. 1974							
																					REVISIONATA DA <i>[Autografo]</i> IL							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

