



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>										EPOCA <u>sec. XIX-XX (dopo '40)</u>										NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ <u>Borgo Canale</u>										VIA <u>Sudorno</u>										N. CIV. <u>10A-10B</u>		
CATASTO <u>Com. cens. Valle d'Astino / fg. 10 / mp. 201-1866</u>																				0 3 1 0 2 2 7		
PROPRIETÀ <u>privata</u>										USO ATTUALE <u>residenza - uffici</u>										GRADO		
STATO DI CONSERVAZIONE		STRUTTURA PORTANTE		PARTI COMPLEMENTARI		COPERTURA		INTERNO		UMIDITÀ		Inquinamento		Tracce		Riduzione		3				
A Buono		X B C		X B C		X B C		X B C		X B C		X B C		X B C		X B C						
B Medio																						
C Cattivo																						
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 14/3/67</u>										PRG 1969: N.A. art. 11												
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																						
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Corpo A sec. XIX, corpo B sec. XX dopo il 1940.</u>										Corpo A: edificio addossato ad altro corpo di fabbrica. Pianta rettangolare a filo strada. 3 piani. Tetto a padiglione. Fronte nord: 2 piani; ingresso rettangolare laterale; sullo spigolo sud-est due balconi ad angolo su mansarda. Fronte est: 3 piani; portefine (°)										STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame e mattoni. Tetto in legno. Solai in C.A. Manto in coppi. Fronti intonacate. Zoccolatura in cemento rustico. Contorno portale d'ingresso in arenaria. Finestre in cemento e arenaria. Balconi e mensole in C.A. Scale in pietra.</u>		
TRASFORMAZIONI <u>Il corpo B occlude il primitivo ingresso che dalla strada immetteva nel giardino. Ristrutturazione interna nel 1971.</u>										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Due barbacani sullo spigolo sud-ovest; sopra l'ingresso sul fronte ovest una tettoia. Ringhiera dei balconi leggermente lavorata. Una fontanella in pietra addossata al P.F. del fronte est. Ad ovest del giardino scaletta con cancello a filo di via Sudorno.</u>										PROPOSTE DI RESTAURO <u>Modificare il portone d'ingresso. Togliere pavimentazione in cemento dal giardino. Revisionare corpo di fabbrica ad un piano e (+)</u>		
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Antistante i fronti ovest e sud piccolo giardino leggermente in pendio. Alberi d'alto fusto. Al giardino, a ovest, accesso da una scaletta e cinque balze che unisce via Sudorno con un vicolo più a valle (A)</u>										UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza - uffici.</u>		
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI <u>Mantenere nel giardino la coltivazione a vite e il frutteto.</u>		
DOCUMENTI ABBINATI <u>v. scheda n. 0310228.</u>																				REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 OTT 1974</u>		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u>										CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 OTT 1974</u>		
										Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u>										REVISIONATA DA <u>IL</u>		

