



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9 0																																																	
COMUNE DI BERGAMO																				INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																				MONUMENTI																													
DENOMINAZIONE Edificio per uffici																				EPOCA sec. XVII-XIX-XX (dopo 140)																				NUMERO SCHEDA																													
LOCALITA' Borgo Canale																				VIA Sudorno																				N. CIV. 10																													
CATASO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 10 / mp. 201																																								013110228																													
PROPRIETA' privata																				USO ATTUALE uffici - depositi																																																	
STATO DI CONSERVAZIONE					A) Buono B) Mediocre C) Cattivo					STRUTTURA PORTANTE					X B C					PARETI COMPLEMENTARI					X B C					COFERTURA					X B C					INTERNO					X B C					UMIDITA'					A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante					X B C					GRADO				
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67																				PRG 1969; N.A. art. 11																																																	
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																								5																													
DATI CRONOLOGICI																				DATI TIPOLOGICI																				DATI TECNICI																													
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIX su preesistenze del sec. XVII.																				Edificio posto ad inizio di breve schiera. Pianta rettangolare. Un piano più sottotetto. Tetto a falda e piano. Fronte nord a filo strada senza aperture. Fronte est: grande apertura rettangolare (garage). Fronte sud: una finestra rettangolare. Zoccolatura.																				STRUTTURE E MATERIALI Muratura in mattoni. Solai in C.A. Tetto in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Zoccolatura in cemento rustico. Fronte nord intonacatura a rustico. Cancelli in ferro tra pilestri in arenaria. Pelicone esterno in C.A. Muretto a filo strada in pietrame a vista con piano in arenaria. Spazio libero in cemento. Garage con saracinesca.																													
TRASFORMAZIONI Trasformato nel XX sec. (dopo 1940). Al fronte est addossata tettoia in legno coperta in marsigliesi.																				CARATTERISTICHE PARTICOLARI																				PROPOSTE DI RESTAURO Revisione totale delle aperture. Ripristinare il giardino. Demolire tettoia. Innalzare muro di cinta su strada al posto della cancellata.																													
PROPRIETARIO ATTUALE																				CONTESTO INTERNO ED ESTERNO A filo strada breve slargo con cancello tra pilestri e basso muro di cinta con cancellata. A balzo dal muro di cinta stretto balcone con ringhiera. Antistante i fronti est e sud spazio libero in leggero pendio.																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA /cellata.																													
EPILOGRAFIA																				El dove protegge il contesto interno																				Residenza.																													
DOCUMENTI ANNESSI V. scheda n. 0310227.																				El dove protegge il contesto esterno																				Osservazioni																													
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																								REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH.																													
																																								CONTROLLATA DA																													
																																								REVISIONATA DA																													
																																								IL 10 OTT. 1974																													

