



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																		
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI																							
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XX (prima 1940)												NUMERO SCHEDEA																							
LOCALITÀ Borgo Canale									via Sudorno												n. civ. 6A																							
CATATO C. cens. Valle d'Astino / fg. 10 / mp. 200																																												
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			<input checked="" type="checkbox"/> A Buono	<input type="checkbox"/> B Medio	<input type="checkbox"/> C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE			<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	PARTI COMPLEMENTARI			<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	COBERTURA			<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	INTERNO			<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	UMIDITÀ			<input checked="" type="checkbox"/> A Incolore	<input type="checkbox"/> B Tracce	<input type="checkbox"/> C Rilevante									
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 14/3/67 PRG 1969: N.A. art. 11																																									
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRC																																									
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI																							
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XX prima del 1940.									Edificio isolato. Pianta irregolarmente rettangolare. 2 piani. Copertura piana. 1°P. del fronte nord leggermente staccato dal filo strada con ingresso principale rettangolare. Fronte sud: porta finestra al P.T. e balcone al 1°P. Terrazza addossata al P.T. del fronte												STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame (P.T. a vista) e mattoni. Solai e tetto in laterizi e cemento. Manto in eternit. Al 1°P. fronti intonacate. Contorni in cemento. Balcone in G.A. Antistante l'ingresso spazio libero asfaltato e muretti in pietrame intonacato. Tettoia della terrazza in ondulato plastico.																							
TRASFORMAZIONI									CARATTERISTICHE PARTICOLARI /est. L'ingresso a nord incorniciato da ampio contorno rettangolare. Sopra il fronte piccolo timpano. Bassa zoccolatura. Il P.T. è completamente in pietre squadrate a vista. Una finestra circolare.												PROPOSTE DI RESTAURO Demolizione totale e ripristino dell'imboccato dell'antico vicolo posto a est.																							
PROPRIETARIO ATTUALE																					UTILIZZAZIONE PROPOSTA Area verde privata.																							
BIBLIOGRAFIA									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Antistante l'ingresso sul fronte nord, spazio libero delimitato da bassi muretti. Terrazza a est con pergola e tettoia.												OSSERVAZIONI A est di questo edificio sfocia l'antico vicolo che collegava via Sudorno a via Borgo Canale.																							
DOCUMENTI ANNESSI V. Scheda n.0310232.																					REDATTA DA																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									SI deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												il																							
									SI deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												CONTROLLATA DA SANDRO ANGELOMI ARCH. il 10 OTT. 1974																							
																					REVISIONATA DA																							

