



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI						
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>										sec. XX (prima e dopo 1940)										NUMERO SCHEDA						
LOCALITA' <u>Borgo Canale</u>										VIA <u>Borgo Canale</u>										N. CIV. <u>31</u>						
CAVASTO <u>Com. cens. Valle d'Astino / fg. 1 / mp. 145-146</u>																				<u>0010237</u>						
PROPRIETA' <u>privata</u>										USO ATTUALE <u>residenza</u>										GRADO						
STATO DI CONSERVAZIONE		A <input type="checkbox"/> Intatto B <input type="checkbox"/> Medio C <input type="checkbox"/> Crollo		STRUTTURA PORTANTE		A <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> C		PARTI COMPLEMENTARI		A <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> C		COPERTURA		X <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		INTERNO		X <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		UMIDITA'		A <input type="checkbox"/> Intenso B <input type="checkbox"/> Tracce C <input type="checkbox"/> Rilevante		2		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 14/3/67</u>										PRG 1969: N.A. art. 11																
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRO</u>																										
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI						
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XV.</u>										Edificio addossato ad altro corpo di fabbrica. Pianta irregolarmente rettangolare. 3 piani. Tetto a falde. Fronte sud: a filo strada; 3 piani; al P.T. reti di antica stongarda e ingresso ad arco ribassato con breve rampa di scala antistante. Un ambiente con vol (°)										STRUTTURE E MATERIALI Mureture in pietrame, in mattoni e in C.A. Tetto con travetti in cemento precompresso e tavelle in C.A. Tracce di intonaco. Finestre con davanzali in cemento senza corni. Terrazza e scala esterna lastricate in beole. Deposito attrezzi in pietrame a vista. Pollaio in legno e ondulato plastico. Alto comignolo in eternit.						
TRASFORMAZIONI <u>Ristrutturato nei sec. XVII e XIX. Interventi all'inizio del sec. XX dopo 1940. L'edificio è stato completamente rifatto nella sua parte nord. Rifacimento totale della copertura. Sul fronte sud modificate le aperture delle finestre. Internamente modificato il vano scale. Muro a filo strada rifatto nella parte centrale. Il muro sotto le ortaglie è abbastanza recente.</u>										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte sud: al P.T. grosse pietre squadrate appartenenti alla stongarda. Al 1°P. antica muratura in piccole pietre squadrate a vista. Fronte ovest intonacato solo parzialmente con barbacane addossato. Fronte nord: dal filo del fronte sporgono pilastri in pietra. Muro dell'orto in pietre abbastanza regolari e con pietre di (Δ)										PROGNOSE DI RISERVAO Ristrutturazione generale previa demolizione dei corpi agiunti, nella valorizzazione della tipologia degli elementi antichi.						
PROPRIETARIO ATTUALE <u>/ze recente.</u>										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>A ovest ampie ortaglie in pendio con filari di vite. A filo strada muro in pietrame a vista con due piccoli archi di scarico binati. Fra il muro e la sede stradale stretto terrapieno.</u>										UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza.</u>						
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI						
DOCUMENTI ANNESSI <u>v. scheda n. 0310236/38.</u>																				REDATTA DA <u>[firma]</u> IL <u>10 OTT. 1974</u>						
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> SI										CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 OTT. 1974</u>						
										Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SI										REVISIONATA DA IL						

