



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XIX-XX (prima o dopo 1940)</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>Borgo Canale</u>																		via <u>Borgo Canale</u>																		<u>N. CIV. 33</u>								
CATASTO <u>Com. cens. Valle d'Astino / fg. 9 / mp. 142-143-267-280</u>																																				<u>0310240</u>								
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☐ S ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☐ C ☐			COPERTURA			A ☐ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☐ B ☐ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Infiltrazioni B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			GRADO			5					
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 14/3/67</u>																		PRG 969: N.A. art. 11																		5 capo B								
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Inizio sec. XIX.</u>																		Edificio isolato. Pianta rettangolare. Tetto a padiglione. 3 piani. Fronte sud leggermente arretrato rispetto alla strada. P.T. aperture rettangolari di diverse dimensioni. Ingresso con tettoia. Piani superiori: finestre rettangolari. Fronte nord: un piano con (o) CARATTERISTICHE PARTICOLARI Portico a nord su pilastri in mattoni a vista. Su strada portale con ingresso arcuato e contorni semplici. Fronte sud una piccolissima finestra con inferriata e contorni in arenaria. Tra il muro di sostegno e la sede stradale basso terrapieno.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Solai in cemento armato e laterizi. Tetto in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati (tranne fronte nord). Contorni finestre in lastre di marmo bianco. Accesso parallelo alla strada in terra battuta con portale in pietrame e mattoni intonacati. Muri di sostegno in pietrame a vista.								
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XX demolito corpo di fabbrica a sud (filo strada). Ricomposta facciata sud. Attiguo allo spigolo sud-ovest costruito un corpo di fabbrica con un unico locale uso deposito: copertura piana.</u>																																				PROPOSTE DI RESTAURO <u>Demolire corpo di fabbrica a un piano posto a sud-ovest e tettoia nell'ortaglia. Modificare radicalmente l'involucro esterno dell'edificio</u>								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Accesso parallelo alla strada con portale arcuato. Antistante il fronte sud stretto spazio pianeggiante. L'edificio è circondato da ampie ortaglie in forte pendio con muri di sostegno.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale = residenza.</u>								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 OTT. 1974</u>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici o fotografici																		Di dove proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO																		REVISIONATA DA <u>IL</u>								

