



INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																			
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec.XIX-XX(dopo '40)																			
LOCALITÀ Borgo Canale										VIA Borgo Canale																			
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 9 / Mm. 129										N. civ. 70A																			
PROPRIETÀ privata										USO ATTUALE residenza - azienda agricola																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A: Sana B: Maliziosa C: Caduta	STRUTTURA FORTANTE		A: B: C:	PARTI COMPLEMENTARI		X <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C	COPIETTURA		X <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C	INTERNO		X <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C	UMIDITÀ		A: Inossidabile B: Tracce C: Rilevante	X <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> C					GRADO						
PROTEZIONE ESISTENTE		D.M. 14/3/67 PRG 1969: N.A. art. 11																						5					
PROTEZIONE PROPOSTA		PPRC																											
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Inizio sec. XIX.										Edificio in cortina a filo strada. Pianta rettangolare. 3 piani. Tetto a falda e mattoni. Tetto in legno. Manto in laterizio. Fronte nord: un piano fuori terra a filo strada; 2 finestre rettangolari.										STRUTTURE E MATERIALI Murature in pietrame a coppie. Fronti intonacate. Rampa addossata al fronte sud in pietrame. Scale interne in cemento.									
TRASFORMAZIONI Sec. XX dopo 1940. A.P.T. le volte sono state nascoste da contrasoffittature piane. Piani superiori completamente ristrutturati, e collegati all'edificio attiguo a ovest. Fronte nord restaurato nel 1974.										Fronte sud: a P.T. 2 piccole finestre ad arco ribassato. Ai piani superiori aperture rettangolari di diverse dimensioni. Gonda con travetti a vista. Zoccolatura. A P.T. soffitti a volta. Fronte nord finestre uniformate a quelle dell'edificio attiguo posto a ovest. Marcafavanzale unico.																			
PROPRIETARIO ATTUALE																				PROPOSTE DI RESTAURO Revisione totale e ricomposizione dei fronti.									
BIBLIOGRAFIA										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										UTILIZZAZIONE PROPOSTA									
DOCUMENTI ANNESSI v. SCHEDE N. 0310244-45-47										Addossata al P.T. del fronte sud rampa di scale a larghi gradini sita sotto il portico dell'edificio attiguo posto a ovest.										L'attuale = residenza-azienda agricola									
Vedi nel retro della scheda elenco di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO										OSSERVAZIONI									
										Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SI										Usa l'ingresso su strada dell'edificio attiguo a est.									
																				REDATTA DA <i>Sandro Angelini Arch.</i> IL 10 OTT. 1977									
																				CONTROLLATA DA <i>Sandro Angelini Arch.</i> IL 10 OTT. 1977									
																				REVISIONATA DA <i>Sandro Angelini Arch.</i> IL 10 OTT. 1977									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

