



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XIX-XX (dopo 1940)</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>Borgo Canale</u>																		VIA <u>Borgo Canale</u>																		N. CIV. <u>64</u>								
CATASTO <u>Com. cens. Valle d'Astino / fg. 9 / mp. 125-126</u>																																				10310250								
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			A) X C			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE																		D.M. 14/3/67 PRG 1969: N.A. art. 11																		6 corpo B								
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRC																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIX.</u>																		Edificio d'angolo con due fronti a filo strada, addossato ad altro corpo di fabbrica. Pianta irregolare. Tetto a padiglione. Fronte ovest: 2 piani; due piccole finestre sovrapposte. Fronte nord: 2 finestre al 1° P. e bassa zoccolatura. Fronte est: 2 piani con in-																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Murature miste. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Zoccolatura in cemento rustico. Contorni in arenaria. Portale coperto da due file di coppi. Scale esterne in arenaria e piastrellate. Giardino parzialmente lastricato. Muro di sostegno in pietrame a vista. Corpo di fabbrica addossato al fronte sud in mattoni intonacati. Seramenti in ferro. Terrazza con pa(\$)</u>								
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XX dopo 1940. Al P.T. del fronte sud addossato corpo di fabbrica con copertura piana praticabile e due larghe aperture rettangolari.</u>																		lature. Fronte est: 2 piani con in- (0)																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Demolire corpo di fabbrica addossato al fronte sud. Riferire gli intonaci. Togliere tettoia e piastrellature esterne.</u>								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
																		Gronda con travetti a vista. Tettoia sopra l'ingressso sul fronte est.																		L'attuale = <u>residenza.</u>								
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>A filo strada addossato al fronte nord piccolo portale rettangolare: una breve scaletta lo collega con il giardino antistante il fronte est. Giardino sorretto a sud da alto muro. Antistante fronte sud ter-(2)</u>																		OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		Ei deve proteggere il contesto interno																		REDATTA DA								
																		Ei deve proteggere il contesto esterno																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>								
Vedi nel retro della scheda disegni di identificazione grafica e fotografici																																				REVISIONATA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								

