




| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DENOMINAZIONE Edificio Residenziale | | | | | | | | | EPOCA Sec. XX dopo 1940 | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | |
| LOCALITÀ Valverde | | | | | | | | | VIA Valverde | | | | | | | | | N. CIV. 36 | | | | | | | | |
| CATASTO Cens. Castagneta - foglio 5 - (Mappale; Partita) (943-1 ; 13559) (943-2 ; 13548) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0320225 | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ Privata | | | | | | | | | USO ATTUALE Abitazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | | | STRUTTURA PORTANTE | | | PARTI COMPLEMENTARI | | | COPERTURA | | | INTERNO | | | UMIDITÀ | | | GRADO | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medioero <input type="checkbox"/> Cattivo | | | <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C | | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | DATI TECNICI | | | | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | | | | | | | | | Edificio di civile abitazione | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | |
| Sec. XX dopo il 1940 | | | | | | | | | Pianta quadrata | | | | | | | | | Marcapiano in pietre squadrate a vista, | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Isolato | | | | | | | | | piani superiori in mattoni | | | | | | | | |
| TRASFORMAZIONI | | | | | | | | | Altezza 2 piani + seminterrato | | | | | | | | | Solai misti in laterizio e cemento armato | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Tetto a padiglione | | | | | | | | | Fronti intonacate | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Balcone d'angolo | | | | | | | | | Contorni in lastre di pietra | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI | | | | | | | | | Tetto con orditura in legno | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Manto in marsigliesi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | UTILIZZAZIONE PROPOSTA | | | | | | | | |
| Blini - Scaini | | | | | | | | | CONTESTO INTERNO ED ESTERNO | | | | | | | | | L'attuale = residenziale | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Piccolo giardino con buone alberature | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | REDATTA DA Colmuto Labaa IL. 19/10/72 | | | | | | | | |
| Neg. 2.44.10 / 2.44.12 | | | | | | | | | Si deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | | | | | | | | | CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL. 5 GEN 1973 | | | | | | | | |
| Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica | | | | | | | | | Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | | | | | | | | | REVISIONATA DA [firma] IL. 2 MAG 1973 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | * Aggiornamento: piano per l'aggiornamento dei colli Comune di Bergamo marzo 1982 | | | | | | | | |



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA