




1									2									3																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA Sec. XVI -																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Sudorno																		VIA Sudorno																		N. CIV. 30																	
CATASTO Sez. Cens. Valle d'Astino - Foglio 9 - Mappale n° 294 - Partita N.C.E.U. n° 23																																				0321220																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE abitazione																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A <input checked="" type="checkbox"/> C			PARTI COMPLEMENTARI			A <input checked="" type="checkbox"/> C			COPERTURA			A <input checked="" type="checkbox"/> C			INTERNO			A <input checked="" type="checkbox"/> C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			A B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE N.A.P.R.G. - Art. 13																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di abitazione civile.																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Sec. XVI°																		In cortina.																		Struttura in pietra.																	
																		Pianta rettangolare irregolare.																		Intonaco giallino.																	
TRASFORMAZIONI																		1 piano verso strada, 2 piani a valle.																		Scala e ballatoio in legno verso valle.																	
																		Copertura a più falde.																		Cornici in pietra alle finestre e porte																	
																																				Tetto in coppi su orditura in legno.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Portico a due arcate e voltine.																																			
																		Colonna in pietra con capitello cinquecentesco.																																			
																		2 capitelli incassati.																																			
																		Stemma cardinalizio in un locale a terreno, molto e malamente rifatto.																																			
																		Interni a volta a piano terreno.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Gennati A.M.																																				attuale = residenziale																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
Mapa Catastale ottocentesca (1831)																																				Notevole in portico interno con capitelli cinquecenteschi originali e locali a volta																	
A.S.M.																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA Barigozzi Giambelli IL 08/10/73																	
Neg. 1.22.2/1.22.1/1.21.9/1.21.10/1.21.11/1.21.12/																																				CONTROLLATA DA Istituto per la storia dell'Arte Lombarda IL 15 GEN 1973																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> NO																		REVISIONATA DA [firma] IL 21 MAR 1973																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> NO																		* Aggiornamento piano particolareggiato del Comune di Bergamo marzo 1982																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA