




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																													
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>											
DENOMINAZIONE <b>Edificio Residenziale</b>																		EPOCA <b>Sec. XVIII (?)</b>																		NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ <b>Sudorno</b>																		VIA <b>Sudorno</b>																		N. CIV. <b>18 e 20</b>											
CATASTO <b>Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappali 1095, 206, 207, 323 - Partite NCEU 2864,2195,564</b>																																				<b>0321233</b>											
PROPRIETÀ <b>Privata</b>																		USO ATTUALE <b>Abitazione</b>																		<b>- " U.T.E. 4547</b>											
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Medio C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A <input checked="" type="checkbox"/> X C			PARTI COMPLEMENTARI			A <input checked="" type="checkbox"/> X C			COPERTURA			X B C			INTERNO			A <input checked="" type="checkbox"/> X C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			A <input checked="" type="checkbox"/> X C			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>N.A. P.R.G. - Art. 13</b>																																				<b>4</b>											
PROTEZIONE PROPOSTA																																															
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di abitazione civile																		STRUTTURE E MATERIALI											
<b>Prima del 1831</b>																		In cortina																		Muratura mista											
																		Pianta articolata																		Cornici in pietra alle porte e finestre anche all'interno.											
																		2 - 3 piani																		Tetto in coppi su orditura in legno											
TRASFORMAZIONI																		Copertura a più falde																													
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																													
																		In un locale a pianterreno camino in pietra con stemma.																													
																		Qualche capitello trovato sul luogo.																													
																		Inferriate in ferro alle finestre verso strada.																		PROPOSTE DI RESTAURO											
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA											
<b>Calderoli - Capelli - Cottini - Scanziani - Zeri.</b>																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																													
																																				OSSERVAZIONI <b>In cortina con l'edificio di cui alla scheda 32 fa parte con quello di un unico complesso. Notevole la tracciata verso Via Sudorno. Disordinato e disarmonico l'interno</b>											
BIBLIOGRAFIA																																				REDATTA DA <b>Barigozzi-Chiambelli</b> <b>15 Ott/72</b>											
<b>Mappa catastale ottocentesca (1831) A.S.M.</b>																																				CONTROLLATA DA <b>istituto per la storia dell'Arte lombarda</b> <b>15 GEN 1973</b>											
DOCUMENTI ANNESSI																																				REVISIONATA DA <b>istituto per la storia dell'Arte lombarda</b> <b>21 MAR 1973</b>											
<b>Neg. 1.24.6/ 1.24.10/ 1.24.11/ 1.24.12</b>																		Si deve proteggere il contesto interno <b>SI</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b>																		* aggiornamento piano particolareggiato del centro storico Comune di Bergamo 1982											
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> <b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b>																													



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE CIVICA E PROGRAFFICA