




1									2									3																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Edifici Residenziali</b>																		EPOCA <b>Sec. XVIII - XIX</b>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>La Benaglia</b>																		VIA																		N. CIV.																	
CATASTO <b>Sez. Cens. Valle D'Astino - foglio 12 - Mappali 2113 - 2114 Partita N.C.E.U. 7332</b>																																				<b>03 2 1 3 1 4</b>																	
PROPRIETÀ <b>Privata</b>																		USO ATTUALE <b>Abitazione</b>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono			B) Mediocre			C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A <input checked="" type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> *			PARTI COMPLEMENTARI			A <input checked="" type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> *			COPERTURA			A <input checked="" type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> *			INTERNO			A <input checked="" type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> *			UMIDITÀ			A) Inesistente			B) Tracce			C) Rilevante			X <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> *			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE <b>N.A. P.R.G. - Art. 13</b>																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		2 edifici di abitazione civile, affrontati																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Probabilmente del Sec. XVIII l'edificio ad Est; del XIX quello ad Ovest.																		Fra i 2, il cancello d'ingresso alla villa Benaglia																		Struttura in mattoni																	
TRASFORMAZIONI																		Piante rettangolari																		Intonaco giallo																	
																		2 piani																		Cornici alle finestre in pietra																	
																		L'edificio a Ovest lungo quali il doppio di quello ad Est - Coperture a 4 falde																		Tetti in coppi																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																		Lateralmente al cancello statua in pietra probabilmente settecentesca.																																			
																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Conte Benaglio																																																					
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI																	
Mappa catastale ottocentesca (il solo edificio ad Est) 1831 - A.S.M.																		Originalmente portineria della Villa Benaglia - fanno strettamente parte del complesso della villa.																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno.																		REDATTA DA <b>Barigozzi-Giambelli</b> IL <b>Sett/1972</b>																	
Neg. 1.9.12 / 1.10.1 / 1.10.2																		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO																		CONTROLLATA DA <b>Sett/1973</b>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno.																		REVISIONATA DA <b>1 MAR 1973</b>																	
																																				* aggiornamento: 4 piano particolareggiato del Comune di Bergamo marzo 1982																	



ALLEGATO DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA