



1									2									3																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Edificio Rurale</b>																		EPOCA <b>Sec. XVII - XVIII (?)</b>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>VIA S. Martino della Pigrizia</b>																		N. CIV. <b>18</b>																		0   3   2   1   3   5   1																	
CATASTO <b>Sez. Cens. Valle d'Astino - foglio 9 - Mappale 640 - Partita Catasto Terreni 7429</b>																		USO ATTUALE <b>Abitazione e depositi</b>																																			
PROPRIETÀ <b>Privata</b>																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A <input checked="" type="checkbox"/> C			PARTI COMPLEMENTARI			A <input checked="" type="checkbox"/> C			COPERTURA			A <input checked="" type="checkbox"/> C			INTERNO			A <input checked="" type="checkbox"/> C			UMIDITÀ			A Incidente B Tracce C Rilevante			A <input checked="" type="checkbox"/> C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE <b>N.A. P.R.G. - Art. 13</b>																																				A = 4 3*																	
PROTEZIONE PROPOSTA																																				B = 6																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio rurale adibito ad abitazione e deposito - Pianta ad L - Isolato																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Secolo XVII - XVIII (?)																		Lato maggiore (a) a ridosso della collina 2 piani e sottotetto.																		Struttura in pietra intonacata																	
TRASFORMAZIONI																		Nel lato maggiore portico a 2 luci con colonnina in pietra - Balcone in cemento al posto del preesistente in legno - Copertura																		Tetto in coppi su orditura in legno																	
Il lato minore (b) riadattato nel 1950 c.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <b>a più falde.</b>																		1 tettoia in lamiera																	
																		All'esterno, vicino all'ingresso, vecchio forno in muratura.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
Bonacina Natale																																																					
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
Mappa catastale ottocentesca (1831) A.S.M.																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		SI deve proteggere il contesto interno																		SI NO																	
Neg. 1.12.10/1.12.11/1.12.12/1.13.1/1.13.2																		SI deve proteggere il contesto esterno																		SI NO																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				OSSERVAZIONI																	
																																				Il lato minore (b), come pure il balcone sul lato maggiore (a), sono in contrasto con il resto dell'edificio e con l'ambiente.																	
																																				REDATTA DA <b>Barigozzi-Giambelli</b> IL <b>Sett/1972</b>																	
																																				CONTROLLATA DA <b>Istituto per la storia dell'Arte Lombarda</b> IL <b>8 MAR 1973</b>																	
																																				REVISIONATA DA <b>[firma]</b> IL <b>27 MAR 1973</b>																	
																																				1 * 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30																	

