




1									2									3																													
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>											
DENOMINAZIONE Edificio Residenziale																		EPOCA Sec. XVI (?) - XX																		NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ VIA Fontanabrolo																		N. CIV. 3																		0321424											
CATASTO Valle D'Astino - foglio 10 - Mappale 115 - 114/b - Partita 16454 U.T.E.																																															
PROPRIETÀ Privata																		USO ATTUALE Abitazione																													
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE																		N.A. P.R.G. - Art. 13																													
PROTEZIONE PROPOSTA																																															
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di pianta rettangolare																		STRUTTURE E MATERIALI											
Sec. XVI (?)																		A filo di strada																		Muratura di pietra parzialmente in vista											
																		Altezza di due piani																		nell'edificio principale; di mattoni nel											
																		A Sud portico e terrazza antistante																		l'edificio minore.											
																		Copertura a due ed una falda.																		Solai in legno											
TRASFORMAZIONI																		Piccolo corpo di pianta quadrata (già tet-																		Tetto con orditura in legno											
Restaurato intorno al 1967 l'edificio																		toia) a 2 piani con tetto a 2 falde																		Manto in coppi.											
principale, totalmente rinnovato il																																															
minore.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RESTAURO											
																		Nel portico : Arco acuto in mattoni nel																													
																		fianco Ovest; un trave sago-																													
																		mato, visibilmente molto an-																													
																		tico.																													
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA											
Felci.																																															
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI											
																																				Eliminare la baracca.											
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno																		REDATTA DA Colmuto Labaa IL Dic/1972											
Neg. 2.62.7 / 2.70.11 / 2.59.2																		SI NO																		CONTROLLATA DA Istituto per lo Studio dell'Arte Lombarda 12 9 MAG 1973											
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno																		REVISIONATA DA 4 2 9 MAG 1973											
																		X NO																		* aggiornamenti: piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982											



NB = l'edificio sul mapp. 114/b non è ancora stato censito.



ELABORAZIONE DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA