



1									2									3																				
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>		
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>Sec. XX dopo 1940</b>																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ <b>VIA Villasanta</b>																		N. CIV. <b>13</b>																		0321503		
CATASTO <b>Valle d'Astino foglio 10; mappale 40 sub 1 - 2; partita 5134 (N.C.E.U.)</b>																		USO ATTUALE <b>abitazione</b>																				
PROPRIETÀ <b>privata</b>																																						
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO																				
A Buono B Medioore C Cattivo			X B C			X B C			X B C			X B C			A Inesistente B Tracce C Rilevante			6																				
PROTEZIONE ESISTENTE <b>N.A. P.R.G. art. 13</b>																																						
PROTEZIONE PROPOSTA																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE																		<b>Edificio di civile abitazione. Isolato a pianta rettangolare. Altezza di tre piani. Al primo piano balcone a sud e terrazze a est e a nord. Due garages sotto il cortile a sud. Tetto a due falde.</b>																		<b>STRUTTURE E MATERIALI Sul fronte ovest muratura in pietra a vista dell'edificio originario. Struttura in cemento armato, muri di tamponamento in mattoni. Fronti intonacate. Contorni delle aperture e aperture in cemento armato.</b>		
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RESTAURO		
<b>Nel 1970 trasformazione radicale di un edificio precedente, di cui è stato lasciato in vista il fianco ovest in pietra</b>																																						
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
<b>Recalcati Mario</b>																																						
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI		
																																				<b>Minetizzare l'edificio con labeature di alto fusto. Ripristinare pendenze naturali terreno e ortaglie</b>		
DOCUMENTI ANNESSI																		SI deve proteggere il contesto interno <b>SI</b> <b>D</b>																		REDAITTA DA <b>Colmuto / Labaa</b> IL <b>25.10.72</b>		
<b>Neg. 2.35.4/2.39.7/2.35.6/</b>																		SI deve proteggere il contesto esterno <b>SI</b> <b>ND</b>																		CONTROLLATA DA <b>Istituto per lo studio dell'Arte Lombarda</b> IL <b>8 MAR 1973</b>		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				REVISIONATA DA <b>[firma]</b> IL <b>2 MAG 1973</b>		
																																				* aggiornamento: pieno particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982		



SCHEDA N° 03.2.15.03      SCALA 1:2000

edificio oggetto della scheda

0 5 10 20 40 60

Elementi di Interpretazione Grafica e Progettuale