




1									2									3																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Piccolo edificio ad uso agricolo</u>																		EPOCA <u>XIX Secolo ?</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>VIA Tre Armi</u>																		N. CIV. <u></u>																		0 3 2 1 5 0 6								
CATASTO <u>Valle d'Astino foglio 10; mappale 80; partita 1481</u>																		USO ATTUALE <u>nessuno - rudere</u>																										
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		STRUTTURA PORTANTE <u>A B X</u>																		GRADO								
STATO DI CONSERVAZIONE <u>A Buono B Medio C Cattivo</u>																		PARTI COMPLEMENTARI <u>A B X</u>																		COPERTURA <u>A B X</u>								
																		INTERNO <u>A B X</u>																		UMIDITÀ <u>A Inesistente B Tracce C Rilevante</u>								
PROTEZIONE ESISTENTE <u>N.A. P.R.G. art. 13</u>																																				3								
PROTEZIONE PROPOSTA																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE																		<u>Edificio già ad uso agricolo.</u>																		STRUTTURE E MATERIALI								
																		<u>Pianta rettangolare.</u>																		<u>Muratura in pietra a vista.</u>								
																		<u>Altezza di 2 metri circa.</u>																		<u>Tetto in legno.</u>								
TRASFORMAZIONI																		<u>Tetto ad una falda.</u>																		<u>Manto in coppi.</u>								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																										
																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																																												
<u>Cavallini.</u>																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																										
																		<u>Ortaglie</u>																		OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																																				<u>Il tetto è quasi del tutto crollato.</u>								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <u>Colmuto Lobba</u> IL <u>Nov/1972</u>								
<u>Neg. 2.55.7.</u>																		Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> <u>NO</u>																		CONTROLLATA DA <u>Istituto per il Restauro delle Arti e delle Architetture</u> IL <u>8 MAR 1973</u>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u> <u>NO</u>																		REVISIONATA DA <u></u> IL <u>2 MAG 1973</u>								
																																				* aggiornamento: piano particolareggiato dei colli marzo 1982 Comune di Bergamo								



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA