



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>XVII (?) - XX Secolo</u>																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITA' <u>VIA S. Lucia</u>																		N. CIV. <u>21</u>																		0321526					
CATASTO <u>Valle d'Astino foglio 10; mappale 28; partita 12763</u>																																									
PROPRIETA' <u>Privata</u>																		USO ATTUALE <u>abitazione</u>																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA'			A Increscente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>N.A. P.R.G. art. 13</u>																																				3					
PROTEZIONE PROPOSTA																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio a filo di strada con pianta a L. Altezza di un piano. Tetto a padiglione.																		STRUTTURE E MATERIALI					
XVII Secolo (?)																																				Muratura in pietra intonacata parzialmente. Contorni delle aperture in arenaria. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.					
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																							
Edificio antico trasformato contemporaneamente alla costruzione dell'edificio N° 0321525. * Recente sistemazione interna e del tetto																		Resti di intonaco graffito settecentesco sui fronti verso via S. Lucia.																							
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		PROPOSTE DI RESTAURO					
Nessi																		La fronte su strada fa parte di un microsito.																							
BIBLIOGRAFIA																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																							
Mappa Ottocentesca Valle d'Astino X. A.S.M.																																				OSSERVAZIONI					
DOCUMENTI ANNESSI																		SI deve proteggere il contesto interno SI NO																		Dipendenza dell'edificio con ingresso da via Tre Armi 21 (v. scheda 0321525)					
Neg. 2.55.10/2.33.1																		SI deve proteggere il contesto esterno X NO																		REDAITTA DA Colmuto / Lepaa IL 10.10.72					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				CONTROLLATA DA Istituto per la Storia della Provincia Lombarda IL 8 MAR 1973					
																																				REVISIIONATA DA IL 2 MAG 1973					
																																				* aggiornamento piano particolareggiato dei colli Comune di Bergamo marzo 1982					

