



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
<b>COMUNE DI BERGAMO</b> PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI</b>
DENOMINAZIONE <b>rustico</b>		EPOCA <b>sec. XIX</b>
LOCALITÀ <b>Petosa</b> VIA <b>Strada al Mulino</b>		NUMERO SCHEDA
CATASTO <b>Valle d'Astino, F 2, mp 977</b>		<b>0320602</b>
PROPRIETÀ <b>privata</b>		USO ATTUALE <b>stalla e fienile</b>
I - STRUTTURA PORTANTE <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE ESISTENTE		STATO DI CONSERVAZIONE
PROTEZIONE PROPOSTA		A Buono <input type="checkbox"/> B Mediocre <input type="checkbox"/> C Cattivo <input type="checkbox"/>
DATI CRONOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI
costruito probabilmente nel sec. <b>XIX</b>		muri misti <span style="float: right;">783</span>
		solai in legno
		aperture: contorni in arenaria (in parte)
		tetto con manto di coppi
PROPRIETARIO ATTUALE <b>Moroni</b>		PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
BIBLIOGRAFIA		OSSERVAZIONI
DOCUMENTI ANNESSI <b>NEG. C 4.11</b>		REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>ag. 77</b>
		VISTA DA IL
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9

