



| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|---|--|--|-----|--|--|-------|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE edificio di servizio | | | | | | | | | EPOCA sec. XX | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALITÀ S. Vigilio | | | | | | | | | VIA S. Vigilio | | | | | | | | | N. CIV. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATASTO Valle d'Astino, F 6, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0320721 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ comunale | | | | | | | | | USO ATTUALE bar - birreria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B C | | | II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B C | | | III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B C | | | IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B C | | | V - UMIDITÀ | | | A Inesistente B Tracce C Rilevante | | | A B C | | | I | | | GRADO | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE | | | | | | | | | STATO DI CONSERVAZIONE | | | | | | | | | A Buono B Mediocre C Cattivo | | | II | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | III | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V | | | | | | | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | DATI TIPOLOGICI | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1960 c.: vengono demoliti due edifici detti "alcazar" e "villa del sole" e creata l'attuale sistemazione (in una lapide: 1958) | | | | | | | | | locale seminterrato posto sotto la nuova piazzola | | | | | | | | | muri di pietra a vista terrazzo lastricato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comune di Bergamo | | | | | | | | | terrazzo belvedere attrezzato per il bar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PELANDI, VI, 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEG. C 24.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | REDATTA DA V. Zanella | | | | | | | | | IL sett. 77 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | | IL | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

