



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale con ristorante</b>									EPOCA <b>sec. XVIII?</b>									NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ <b>S. Sebastiano</b>									VIA <b>Botta di S. Sebastiano</b>									N. CIV. <b>5</b>									0 3   2 0   8 1   2		
CATASTO <b>Valle d'Astino, F 6, mp 85I</b>									USO ATTUALE <b>ristorante + abitazione (1 famiglia)</b>																				
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono			II			3					
PROTEZIONE PROPOSTA									B Medioero									C Cattivo			III								
IV																		V											
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI											
parte più antica del complesso, corrispondente a un edificio segnato nella mappa 1808									edificio su strada legato con quello della scheda 03.2.08.13									muri misti											
1920 c. = aggiunta l'ala a 1 piano verso valle (cucina)									pianta rettangolare (corpo principale)									solai di legno											
1936 = ristrutturazione									altezza di 2 piani + sottotetto									aperture: contorni di arenaria											
1967 c. = tettoia in ondolux sulla terrazza									copertura a 2 falde									tetto con manto di coppi											
1977 = rifacimento del tetto									ala a 1 piano verso valle									esterno: intonaco grigio											
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO											
Rapizza									portale di arenaria rigata di ingresso all'androne																				
BIBLIOGRAFIA									terrazza verso valle con pergolato (notevole panorama)																				
MAPPA 1808																													
DOCUMENTI ANNESSI									OSSERVAZIONI									ex "cantina", ora ristorante											
NEG. C 33.36 / C 44.31									assai frequentato																				
									REDATTA DA									V. Zanella			IL			sett. 77					
									VISTA DA									IL											
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E PROTOTIPI