




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE oratorio di S. Anna									EPOCA sec. XVIII									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Madonna del Bosco									VIA Castello Presati									N. CIV. 18									0 3 2 0 9 0 7								
CATASTO Valle d'Astino, F 8, mp L									USO ATTUALE inutilizzato																										
PROPRIETÀ privata																																			
I - STRUTTURA PORTANTE			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			II - PARTI COMPLEMENTARI			A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			III - COPERTURA			X <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			IV - INTERNO			A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/>			V - UMIDITÀ			A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/>			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																											2								
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
costruito probabilmente nel '700 insieme alla villa vicina, di cui é una dipendenza (v. scheda 03.2.09.08)									edificio isolato a fondale di strada chiesetta a 1 navata volta a botte rimessa rustica adiacente copertura a 2 falde disuguali									muratura mista prevalentemente in pietra tetto con struttura in legno e manto di coppi intonaco scrostato con parti gialle - fregio sotto gronda contorni in arenaria																	
1974: rifacimento del tetto																																			
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Carnazzi									nel fronte portale e finestre laterali con inferriate - oculo sovrastante altare barocco di marmo coro di legno tele nel presbiterio lapide interna per Barbara Pesenti Mazzoleni (1833)																										
BIBLIOGRAFIA																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
NEG. C 10.34 / C 11.9 C 11.8																		nella festa di S. Anna fino a non molto tempo fa veniva celebrata una messa																	
																		REDATTA DA V. Zanella IL giu. '77																	
																		VISTA DA IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	



ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA