



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI									<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>edificio residenziale</b>									EPOCA <b>sec. XX</b>									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>Piegna</b>									VIA <b>Marieni</b>									N. CIV. <b>34</b>																	
CATASTO <b>Valle d'Astino, F 6, mp 1052</b>									USO ATTUALE <b>abitazione (1 famiglia)</b>									0   3   2   0   9   3   7																	
I - STRUTTURA PORTANTE <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			II - PARTI COMPLEMENTARI <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			III - COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			IV - INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			V - UMIDITÀ			A Inesistente			B Tracce			C Rilevante <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			I			GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE									STATO DI CONSERVAZIONE									A Buono			B Mediocre			C Cattivo			II			3					
PROTEZIONE PROPOSTA																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
costruito agli inizi del sec. XX									edificio isolato su strada									muratura di mattoni																	
ristrutturato nel 1962 c.									pianta rettangolare									solai di legno																	
già proprietà Marieni									altezza di 3 piani									tetto con manto di coppi																	
									corpo laterale a 1 piano sullo									aperture: contorni di arenaria																	
									slargo stradale									esterno: intonaco grigio - zoccolo																	
									copertura a padiglione									crespone																	
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO																	
Sofis									inferriate alle finestrelle con																										
									vetri e terrazza																										
BIBLIOGRAFIA																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		OSSERVAZIONI																	
NEG. C 14.7 / C 35.1																																			
																		REDATTA DA <b>V. Zanella</b>									IL <b>giu. 77</b>								
																		VISTA DA									IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

