



1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9
<b>COMUNE DI BERGAMO</b> PIANO PARTICOLAREGGIATO A CONTENUTO PAESISTICO DEI COLLI		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI</b>
DENOMINAZIONE <b>rustico</b> EPOCA <b>sec. XIX?</b>		<b>MONUMENTI</b>
LOCALITÀ <b>Astino</b> VIA <b>Astino</b> N. CIV.		NUMERO SCHEDA <b>0320939</b>
CATASTO <b>Valle d'Astino, F 9, mp 1055</b>		
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>rudere</b>		
I - STRUTTURA PORTANTE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	II - PARTI COMPLEMENTARI <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	III - COPERTURA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		IV - INTERNO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		V - UMIDITÀ <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
PROTEZIONE ESISTENTE PROTEZIONE PROPOSTA		STATO DI CONSERVAZIONE <input type="checkbox"/> A Buono <input type="checkbox"/> B Medio <input type="checkbox"/> C Cattivo
		GRADO <b>6</b>
DATI CRONOLOGICI <b>posteriore al 1842</b>	DATI TIPOLOGICI <b>rudere di un edificio rustico isolato</b>  <b>pianta rettangolare</b>  <b>muri d'ambito alti due piani</b>  <b>pilastri al 1° piano</b>  <b>copertura mancante</b>	STRUTTURE E MATERIALI <b>muri di pietra a vista</b>
PROPRIETARIO ATTUALE <b>Società Immobiliare Valle d'Astino</b>	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO <b>dov'era il pavimento: prato e piccolo corso d'acqua</b>	PROPOSTE DI UTILIZZAZIONE E DI RESTAURO
BIBLIOGRAFIA		
DOCUMENTI ANNESSI <b>NEG. C 6.0</b>		OSSERVAZIONI
		REDATTA DA <b>V. Zanella</b> IL <b>giu. 77</b>
		VISTA DA IL
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9

